



使用上の注意

Fiery® proServer および Fiery XF、バージョン 7.2.3

EFI™は、Fiery® proServer と Fiery XF 7.2.3 のリリースを発表します。この最新の Fiery ソフトウェアリリースは、Fiery proServer と Fiery XF 7.2 のサーバーアップデートで、Fiery XF server を 7.2、7.2.1 または 7.2.2 から 7.2.3 にアップデートします。

新しいプリンタードライバー

- EFI
 - Pro 30h
 - Agfa
 - Jeti Tauro H3300 LED (Printer Option Super Wide Format)
 - EPSON
 - SureColor SC-R50X0 Series* (Printer Option XXL)
 - SureColor SC-R50X0L Series* (Printer Option XXL)
- *Fiery Command WorkStation Package 6.6.0.456 以上が必要です。

アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
 - Pro 32r+
 - 印刷モードアップデート
 - 「コートマット」と「コートマットプロダクション」を削除
 - 「ホワイトオーバー高品質」と「ホワイトアンダー高品質」を追加



- EPSON
 - EPSON Edge Dashboard に Fiery XF 接続されていない EMX ファイルサポートを含む、EPSON Edge Dashboard の機能の強化:
 - SureColor SC F93X0 シリーズ
 - SureColor SC-R50X0/R50X0L シリーズ
 - SureColor SC S406X0/606X0/806X0 シリーズ
 - 「EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 プリンタードライバーアドオン」は Fiery XF 7.2.3 アップデートに含まれています。
 - EPSON SureColor SC P75X0/95X0 シリーズ用のプリンタードライバーのアップデート
 - 次のものを追加して小さなテキストをより正確に再現します。
 - 1200x1200 dpi または 2400x1200 dpi 印刷モードを使用したすべての用紙タイプでの 1200 dpi 入力解像度
 - 新しい専用校正印刷モード (1200x1200 dpi/校正)
- メモ:** 印刷を続行するには、最新のファームウェアアップデートを適用する必要があります。

バグ修正

FAST RIP 関連の修正:

- Adobe PDF Print Engine を使用して PDF ファイルを印刷すると部品が欠落する問題を修正しました。
- ミラーに関する問題を修正しました。
- 複数ページの PDF ファイルで正しい出力が生成される問題を修正しました。

プリンタードライバー関連の修正:

- Canon imagePROGRAF PRO-4000 プリンタードライバーを使用した、印刷後のジョブ裁断の問題を修正しました。
- EPLs/ICC をキヤノン imagePROGRAF iPF64x0 プリンタードライバーで取り出す際の問題を修正しました。
- Canon imagePROGRAF PRO シリーズプリンタードライバーで、印刷時にランダムに発生するポートへのアクセスの問題を修正しました。
- Inca Onset X3-R プリンターにおける出力データ書き込みの問題を修正しました。
- swissQprint Nyala プリンターで 720x720 dpi 以外の解像度で印刷する際の問題を修正しました。
- EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE]プリンタードライバーのプリンター関連プレビューファイルの問題を修正しました。
- EFI™ VUTEk 5r [FAST DRIVE]プリンタードライバーでプロファイリングジョブを印刷する際の問題を修正しました。
- EFI™ VUTEk h3/h5 プリンタードライバーにおいて、クリアインクがオフに設定されている場合の問題を修正しました。
- EFI™ VUTEk 5r + [FAST DRIVE] で、4 GB を超えるジョブを印刷する際の問題を修正しました。

- EFI™ VUTEk 32h [FAST DRIVE] のプリンタードライバー使用時に、ジョブの出力の右側に線が印刷される問題を修正しました。
- EPSON Stylus Pro x880 および x800 プリンタードライバーシリーズでの不正出力のタイプエラーを修正しました。
- キヤノン/Océ Colorado 1640/1650 プリンター使用時に、水平方向の中央位置に印刷する問題を修正しました。

Fiery XF server 関連の修正：

- ワークフローログファイル作成における問題を修正しました。

カッタードライバー関連の修正：

- Eurosystem OptiScout 8 カッターで、OXF ファイルに正しいツール名を作成する際の問題を修正しました。

使用可否

- Fiery XF 7.2.3 サーバーアップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 7.2 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- また、Fiery XF 7.2.3 サーバーアップデートは、[EFI ダウンロード領域](#)からダウンロードできます。

補注

- Fiery proServer および Fiery XF ソリューションは、複数のソフトウェアアプリケーションから構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF server)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option)。7.2.3 アップデートの一部としてサーバーアプリケーションのみがアップデートされるため、最新のアップデートで正しく動作するように、他のソフトウェアコンポーネントをアップデートする必要がある場合があります。
- 次の概要は、Fiery XF 7.2.3 の最適なサポートに必要な Fiery XF server、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.2.3	7.2.3	Windows 10 ユーザー：6.6.0.456 以降 Windows 7 および 8.1 ユーザー：6.5.0.581	5.3.3.22 以降

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager またはダウンロードセンター (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と EFI Enhanced Service Program (ESP)

Fiery proServer と Fiery XF 用の EFI ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と Enhanced Service Program (ESP) 契約では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーを継続的に

提供します。Fiery XF 7.2.3 は、これらの契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery proServer または Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、www.efi.com/fiery-for-inkjet を参照してください。

EFI の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、ボトムラインが向上します。詳細は、www.efi.com を参照してください。