



# Notes de mise à jour client

## Fiery® proServer et Fiery XF, version 7.3.3

La société EFI™ est heureuse d'annoncer la sortie de Fiery® proServer et Fiery XF 7.3.3. Cette dernière version du logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 7.3, qui effectue une mise à jour du Fiery XF server des versions 7.3, 7.3.1 ou 7.3.2 vers la version 7.3.3.

### Nouveaux pilotes d'imprimante

- EFI
  - MCOrr 1300
  - VUTEk PaperPro (**Remarque** : nouveau nom de VUTEk 180b et pris en charge dans la version 7.3.2.)
  - VUTEk XT
- Agfa
  - Anapurna H1650i LED (Printer Option Groupe 7)
- Durst
  - Alpha 190 (Printer Option Groupe 7)
  - Alpha 330 (Printer Option Groupe 7)
- EPSON
  - SureColor SC-B70X0 (Printer Option Groupe 3)
  - SureColor SC-F2000 (Printer Option Groupe 5)
  - SureColor SC-F2100 (Printer Option Groupe 5)
  - SureColor SC-F3000 (Printer Option Groupe 5)
  - SureColor SC-F9400 (Printer Option Groupe 6)
- HP
  - DesignJet XL 3600 (Printer Option Groupe 5)
- Fujifilm
  - Acuity Prime (Printer Option Groupe 7)



- JHF
  - Leopard M3300 (Printer Option Groupe 7)
  - Kyocera Series (Printer Option Groupe 7)
  - R3700Pro (Printer Option Groupe 7)
  - R7000Pro (Printer Option Groupe 7)
  - T3700 (Printer Option Groupe 7)
  - T3700Pro (Printer Option Groupe 7)
  - VISTA V398 (Printer Option Groupe 7)
- Kornit
  - Presto (Printer Option Groupe 7)
- Liyu
  - KC Ricoh Gen6 (Printer Option Groupe 7)
  - LY DS KY PCIE (Printer Option Groupe 7)
  - LY DS RB BYHX (Printer Option Groupe 7)
  - LY FS KY PCIE (Printer Option Groupe 7)
  - LY FS NB PCIE (Printer Option Groupe 7)
  - LY KC RB (Printer Option Groupe 7)
  - Platinum KC UV (Printer Option Groupe 7)
  - Platinum KC Ricoh Gen5 (Printer Option Groupe 7)
  - Platinum PCT (Printer Option Groupe 7)
  - Platinum PCT LED (Printer Option Groupe 7)
- Mimaki
  - CJV300 Plus (Printer Option Groupe 5)
  - JUEN200-2513 EX (Printer Option Groupe 7)
  - JV100-160 (Printer Option Groupe 5)
  - SWJ-320EA (Printer Option Groupe 5)
  - TS55-1800 (Printer Option Groupe 5)
  - Tiger-1800B (Printer Option Groupe 7)
  - Tiger-1800B MkII (Printer Option Groupe 7)
  - TS100-1600 (Printer Option Groupe 5)
  - Tx300P-1800 MkII (Printer Option Groupe 5)
  - Tx500-1800B (Printer Option Groupe 5)
  - Tx500P-3200DS (Printer Option Groupe 5)
  - UJV100-160 (Printer Option Groupe 5)

- UJF-7151 plus (Printer Option Groupe 5)
- UJF-7151 plus II (Printer Option Groupe 5)
- Mutoh
  - DrafStation RJ-901X (Printer Option Groupe 3)
  - ValueJet 626UF (Printer Option Groupe 5)
  - ValueJet 1638UH (Printer Option Groupe 5)
  - ValueJet 1638UR (Printer Option Groupe 5)
  - XpertJet 661UF (Printer Option Groupe 5)
  - XpertJet 1642WR (Printer Option Groupe 5)
- Roland DG
  - TrueVIS SG3-300 (Printer Option Groupe 4)
  - TrueVIS SG3-540 (Printer Option Groupe 4)
  - TrueVIS VF2-640 (Printer Option Groupe 5)
  - TrueVIS VG3-640 (Printer Option Groupe 6)
  - TrueVIS VG3-540 (Printer Option Groupe 6)
- WEIHANG
  - WH-2513 (Printer Option Groupe 7)
- Prise en charge également de plus de 850 imprimantes supplémentaires disponibles sur demande (contactez [FieryDisplayGraphicsSales@efi.com](mailto:FieryDisplayGraphicsSales@efi.com)), portant le nombre total de marques d'imprimantes prises en charge à 266 et le nombre de modèles à plus de 2 200.

## Pilotes d'imprimante mis à jour

- EFI
  - Pro 30h
    - Prise en charge supplémentaire de l'utilisation d'encre et de supports
  - VUTEk 32h [FAST DRIVE] / VUTEk h3/h3 X4/h5/h5 X4 [FAST DRIVE]
    - Ajout de la prise en charge de l'encre « TransForm-TF »
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Ajout de la prise en charge du lissage dans les capacité du périphérique pour permettre une communication basée sur JDF vers des solutions MIS ou de flux de travail en amont
    - Ajout de nouveaux modes d'impression
      - 4C-Coat\_F-Gloss-Q
      - 4C-Coat\_F-Matte-Q
      - W-Coat\_F-Gloss-Q

- W-Coat\_F-Matte-Q
- White-Under-Coat\_F-Matte-Q
- White-Under-Coat\_F-Gloss-Q
- Canon
  - imagePROGRAF série GP (200/300/520/540/2000/4000/5200/5300)
    - Ajout du nouveau mode couleur : CMYK-fp (Prise en charge du rose fluorescent comme couleur quadri)
- EPSON
  - SureColor SC-P-75X0/95X0
    - Ajout d'une option permettant de régler la densité de l'encre
- Roland DG
  - VersaUV LEC2-330/-640
    - Ajout de nouveaux modes couleur : CMYKR et CMYKOR

## Prise en charge de nouveaux standards du secteur

- Prise en charge de l'impression de validation ISO 12647-8:2021 pour les spectrophotomètres intégrés à l'imprimante
  - EPSON Spectroproofer (ILS 20 et ILS 30) intégré aux imprimantes EPSON prises en charge
  - Spectrophotomètre Canon intégré aux imprimantes Canon prises en charge (Canon imagePROGRAF iPF64 x 0/64 x 0)
  - **Remarque :**
    - La prise en charge de spectrophotomètres portatifs a été fournie dans Fiery XF version 7.3.2
    - Pour la prise en charge de Fiery Verify, Fiery Color Profiler Suite 5.4.1.02 ou version ultérieure doit être installé

## Améliorations de la productivité

- Flux de production de priorité élevée
  - Traitement des tâches à priorité élevée au niveau du flux de production

## Problèmes résolus

### Correctifs liés à Fiery XF server 7.3.3

- Correctifs liés à Fiery XF server :
  - Résolution d'un problème lié à l'impossibilité de mesurer manuellement une deuxième gamme de contrôle média.
  - Résolution d'un problème lié à la non-utilisation du VCC lors d'un profilage de support G7.
  - Résolution d'un problème de spoule des diagrammes de linéarisation.
  - Résolution d'un problème lié au traitement d'un PDF, y compris UserUnit.
  - Résolution d'un problème lié à l'impression de repères de coupe K-Cut en arrière-plan jaune.
  - Résolution d'un problème concernant la mesure des tons directs dans une bande de contrôle dynamique dans Fiery Verify.
  - Résolution d'un problème concernant l'absence aléatoire de texte.
  - Résolution d'un problème lié à la création d'une bande de contrôle dynamique.
  - Résolution d'un problème de traitement d'un PDF à l'aide de BleedBox.
  - Résolution d'une erreur concernant la transformation de couleur dans Adobe PDF Print Engine.
  - Résolution d'un problème concernant les fichiers 3cc lors du déplacement d'une tâche d'une imprimante à l'autre.
- Correctifs liés au pilote d'imprimante :
  - Résolution d'un problème de connexion avec l'imprimante HP DesignJet T7100.
  - Résolution d'un problème lié aux niveaux d'encre signalés par une imprimante HP Latex 800W.
  - Résolution de l'erreur : « Les données de la tâche sont calculées à partir d'une ancienne version de XF. Veuillez calculer à nouveau la tâche. », lors de l'impression sur une imprimante HP Latex 570.
  - Résolution d'un problème d'impression lié à l'utilisation d'une imprimante HP DesignJet Z9+ Pro.
  - Résolution d'un problème concernant la liste des supports d'imprimante téléchargés à l'aide d'une imprimante HP DesignJet Z9+ Pro et HP Latex 800W.
  - Résolution d'un problème de duplication d'EPL lors de l'utilisation d'une imprimante HP PageWide XL 3920 RGB.
  - Résolution d'un problème de licence pour l'imprimante de série HP PageWide XL.
  - Résolution d'un problème de mise en miroir sur le verso d'une impression à l'aide d'une imprimante de série HP Latex 700/800W.
  - Résolution d'un problème de sélection de source de support lors de l'utilisation d'une imprimante HP DesignJet Z9+ Pro.
  - Résolution d'un problème lié à l'impression de repères OPOS pour un massicot SUMMA D60R sur une imprimante Canon Océ Colorado 1640.
  - Résolution d'un problème Print & Cut sur une imprimante de série Roland DG VersaUV LEC2.
  - Résolution d'un problème de création d'un profil à l'aide d'une imprimante Roland TrueVis VG2-640 cmkO.
  - Résolution d'un problème d'impression sur une imprimante HP Indigo.

- Résolution d'un problème d'utilisation de la fonction de statut de tâche d'impression JDF sur une imprimante HP Latex R2000.
- Résolution d'un problème de traitement de tâche à l'aide d'EPSON SC-P85x0D/DL en utilisant du papier photo brillant.
- Résolution d'un problème d'impression sans bordure sur A0 à l'aide d'une imprimante de série EPSON SC-P85x0.
- Résolution d'un problème d'impression sur une imprimante de série EPSON SC-T77x0.
- Résolution d'un problème d'impression unidirectionnelle et bidirectionnelle à l'aide d'une imprimante de série EPSON SC-P85x0 ou EPSON SC-T77x0.
- Résolution d'un problème de reconnaissance du deuxième rouleau sur une imprimante Canon imagePROGRAF PRO2100.
- Résolution d'un problème d'impression sur une imprimante Canon imagePROGRAF TZ-30000.
- Résolution d'un problème d'impression sans bordure sur un format de supports défini par l'utilisateur à l'aide d'une imprimante de série Canon imagePROGRAF GP.
- Correctifs liés à FAST DRIVE :
  - Résolution d'un problème lié au traitement du réglage de l'alimentation support à l'aide des pilotes d'imprimante FAST DRIVE.
  - Résolution d'un problème de couleur différente à la sortie lors de l'utilisation des pilotes d'imprimante FAST DRIVE.
  - Résolution d'un problème de rapport incorrect de la consommation d'encre.
- Correctifs liés à l'imbrication :
  - Résolution d'un problème d'utilisation des noms de profils de supports contenant des caractères spéciaux dans une tâche d'imbrication.
- Correctif lié à la découpe :
  - Résolution d'un problème lié aux tâches de découpe et UserUnit dans le PDF.
  - Résolution d'un problème d'écriture des fichiers OptiScout OXF pour les imbrications.
- Correctifs liés à FAST RIP :
  - Résolution d'un problème de traitement d'un PDF à l'aide d'une imprimante Adobe CPSI.
  - Résolution d'un problème de traitement des tons directs définis par les L\*a\*b\*.
  - Résolution d'un problème lié à la mise en miroir des chemins de découpe.

## Disponibilité

- La mise à jour de Fiery XF server 7.3.3 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 7.3.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour de Fiery XF server 7.3.3 à partir de la [zone des téléchargements EFI](#).

## Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application serveur (Fiery XF server), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite).
- La présentation suivante vous informe sur les versions du Fiery XF server, de Fiery Command WorkStation, et de Fiery Color Profiler Suite nécessaires à la prise en charge complète des fonctionnalités fournies avec Fiery XF 7.3.3 :

	Fiery XF server	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
<b>Fiery XF 7.3.3</b>	7.3.3	6.8.0.26 ou version ultérieure	5.4.3 ou version ultérieure
<b>Systèmes d'exploitation pris en charge</b>	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 (vérifier la dernière compatibilité) macOS 12 (vérifier la dernière compatibilité)	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 (vérifier la dernière compatibilité) macOS 12 (vérifier la dernière compatibilité)

- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le Centre de téléchargement à l'adresse <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> dans la section Logiciels et outils de l'application.

## Contrat de maintenance et d'assistance logicielle (SMSA) et Programme de services ESP EFI

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) EFI et le Programme de service renforcé (ESP) pour Fiery proServer et Fiery XF fournissent un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante. Fiery XF 7.3.3 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par l'un de ces contrats.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery proServer ou Fiery XF, ou consultez le site <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

Le portefeuille de solutions intégrées d'EFI accroît la productivité et renforce les bénéfices financiers. Pour en savoir plus, consultez le site [www.efi.com](http://www.efi.com).