



Notes de mise à jour client

Fiery® proServer et Fiery XF, version 7.2.2

La société EFI™ est heureuse d'annoncer la sortie de Fiery® proServer et Fiery XF 7.2.2. Cette dernière version du logiciel Fiery est une mise à jour serveur pour Fiery proServer et Fiery XF 7.2, qui effectue une mise à jour du Fiery XF server des versions 7.2 ou 7.2.1 vers la version 7.2.2.

Nouveaux pilotes d'imprimante

- EFI
 - VUTEk Q3r [FAST DRIVE]
 - VUTEk Q5r [FAST DRIVE]
- Mutoh
 - ValueJet 1948WX (Printer Option Super Wide Format)
 - XpertJet 1641SR (Printer Option Wide Format)
 - XpertJet 1682SR (Printer Option Wide Format)
 - XpertJet 1682WR (Printer Option Wide Format)

Pilotes d'imprimante mis à jour

- EFI
 - VUTEk h3/h5, VUTEk h3/h5 X4, VUTEk h3/h5 [FAST DRIVE] et VUTEk h3/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - Prise en charge révisée des résolutions d'imprimante
 - Suppression de la résolution d'impression de 900 x 1200 ppp
 - Ajout de la résolution d'impression de 600 x 1200 ppp

Remarque : Les jeux de supports existants (linéarisation/profil) créés pour 900x1200 ppp ainsi que pour 1000x1200 ppp continuent de fonctionner avec 7.2.2 .

- Ajout d'une prise en charge d'encre « XA »



Remarque :

L'extension de pilote d'imprimante Fiery XF 7.2.1 suivante est incluse dans la mise à jour Fiery XF 7.2.2 :

- « HP STITCH S300/S500/S1000 Printer driver AddOn » avec les pilotes d'imprimante pour
 - HP Stitch S300 (Printer Option Wide Format)
 - HP Stitch S500 (Printer Option Wide Format)
 - HP Stitch S1000 (Printer Option Super Wide Format)

L'extension du pilote d'imprimante Fiery XF 7.2.1 suivant restera maintenant comme extension du pilote d'imprimante sauf pour la mise à jour Fiery XF 7.2.2 :

- « Extension de pilote d'imprimante EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 »
 - Mise à jour du pilote d'imprimante pour EPSON SureColor SC-P75X0/95X0 Series
 - Fournit des reproductions plus précises de petits textes en ajoutant :
 - Une résolution d'entrée pour tous les types de supports avec les modes d'impression 1200x1200 ppp ou 2400x1200 ppp
 - Un nouveau mode d'impression dédié à l'épreuve (épreuve 1200x1200 ppp)

Remarque : Les nouvelles versions de firmware suivantes doivent être installées :

- LK01KA pour EPSON SureColor SC-P75X0 Series
- LK01KA pour EPSON SureColor SC-P95X0 Series

L'utilisateur doit appliquer les mises à jour du firmware pour continuer à imprimer.

- L'extension de ce pilote d'imprimante est disponible pour Fiery XF 7.2.1 depuis le 17 décembre 2020.
- Elle subsiste en tant qu'extension distincte pour la mise à jour Fiery XF 7.2.2 pour une meilleure visibilité. Le firmware de l'imprimante est nécessaire pour continuer à imprimer avec ce pilote d'imprimante mis à jour installé.

Remarque : Si l'extension du pilote d'imprimante a déjà été installée avec Fiery XF 7.2.1, celle-ci doit être installée à nouveau après la mise à jour vers Fiery XF 7.2.2.

Correctifs de bug

Correctifs liés à FAST RIP :

- Résolution d'un problème concernant l'arrêt du traitement d'un fichier PDF par FAST RIP.
- Résolution d'un problème d'impression d'une ligne blanche à l'aide de FAST RIP.
- Résolution d'un problème de création d'un fichier de découpe pour le massicot ESKO Kongsberg.
- Résolution d'un problème d'inversion des tâches sur une imbrication.
- Résolution d'un problème affichant le blanc du papier comme « hors de la gamme de couleurs ».
- Résolution d'un problème concernant l'impression des couleurs à partir de la bibliothèque PANTONE®.

Correctifs liés au pilote d'imprimante :

- Résolution d'un problème lié au suivi des tâches avec le pilote d'imprimante Canon imagePROGRAF PRO-6100.
- Résolution d'un problème d'impression de grandes tâches imbriquées avec le pilote d'imprimante de la gamme Canon imagePROGRAF PRO.
- Résolution d'un problème d'impression de grandes tâches avec le pilote d'imprimante de la gamme Canon imagePROGRAF PRO.
- Résolution d'un problème d'utilisation d'une largeur de rouleau correcte sur les imprimantes Canon/Oce Colorado 1640/1650.
- Résolution d'un problème d'impression du blanc sur la couleur avec le pilote d'imprimante Mimaki UCJV300-75 CMYKcLmWW.
- Résolution d'un problème d'impression transparente et brillante avec le pilote d'imprimante Roland VersaUV LEC-540.
- Résolution d'un problème de publication du format d'impression maximal à l'aide du pilote d'imprimante AGFA Jeti Ceres 3200 RTR.
- Résolution d'un problème de publication d'encre blanche avec le pilote d'imprimante EFI™ GS5250LXr pro.
- Résolution du problème d'impression d'une étiquette de vérification à l'aide d'un jeu de tolérance personnalisé.

Correctifs liés à l'imbrication :

- Résolution d'un problème de copie en répétition pour la création d'une copie vierge lors de l'utilisation d'un format personnalisé.

Correctifs liés au Fiery XF server :

- Résolution d'un problème d'utilisation de fichiers VPC en cas de tâches de linéarisation.
- Résolution d'un problème lié aux étiquettes de tâche dans le cas de tâches d'imbrication contenant un seul fichier.
- Résolution d'un problème de couleurs différentes comparant Adobe CPSI et Adobe PDF Print Engine.
- Résolution d'un problème lié à l'impression inversée des codes-barres à l'aide d'un pilote d'imprimante RGB.
- Résolution d'un problème lié à la disparition des séparations de couleurs si la découpe d'une TrimBox est configurée.
- Résolution d'un problème lié aux fichiers CMYK imprimés en blanc lorsqu'une couleur d'avertissement pour des tons directs inconnus est configurée.
- Résolution d'un problème de lancement de Fiery Verify avec les tâches German Umlauten.
- Résolution d'un problème lié à la création de Remote Proof Container.
- Résolution d'un problème de morcellements utilisant la colle ou le chevauchement.
- Résolution d'un problème d'impression du bruit sur une tâche d'imbrication.

Correctifs liés au pilote de découpe :

- Résolution d'un problème lié au massicot COMAGRAV et le morcellement d'une image JPEG.
- Résolution d'un problème concernant l'absence de repères de coupe ZUND en cas d'imbrication lors de l'utilisation de la propagation/du Choke et du code-barres.

Correctif lié au FAST DRIVE :

- Résolution d'un problème de publication d'encre blanche avec le pilote d'imprimante EFI™ GS5250LXr Pro.

Disponibilité

- La mise à jour serveur de Fiery XF 7.2.2 est disponible sous la forme d'une mise à jour en ligne via Fiery Server Control pour toutes les configurations de Fiery proServer et Fiery XF version 7.2.
- Vous pouvez également télécharger la mise à jour serveur de Fiery XF 7.2.2 à partir de la [zone des téléchargements EFI](#).

Notes complémentaires

- Les solutions Fiery proServer et Fiery XF sont composées de plusieurs applications logicielles. Une application serveur (Fiery XF server), une application cliente (Fiery Command WorkStation), plus des applications de gestion des couleurs (Color Profiler Option et Color Verifier Option incluses dans Fiery Color Profiler Suite). Seule l'application serveur est mise à jour dans le cadre de la mise à jour 7.2.2, et les autres composants logiciels peuvent avoir besoin d'être mis à jour pour fonctionner correctement avec la dernière mise à jour.
- La présentation suivante vous informe sur les versions de Fiery XF server, Fiery Command WorkStation, et Fiery Color Profiler Suite requises pour une prise en charge optimale avec Fiery XF 7.2.2 :

	Fiery XF server	Module Fiery Command WorkStation	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.2.2	7.2.2	Pour les utilisateurs de Windows 10 : 6.6.0.294 ou version ultérieure Pour les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 : 6.5.0.581	5.3.3.18 ou version ultérieure

- Les dernières versions de Fiery Command WorkStation et de Fiery Color Profiler Suite sont disponibles via Fiery Software Manager ou le Centre de téléchargement à l'adresse <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> dans la section Logiciels et outils de l'application.

Contrat de maintenance et d'assistance logicielle (SMSA) et Programme de services ESP EFI

Le Contrat d'assistance et de maintenance logicielle (SMSA) EFI et le Programme de service renforcé (ESP) pour Fiery proServer et Fiery XF fournissent un flux continu de fonctionnalités, d'améliorations, de corrections et les derniers pilotes d'imprimante. Fiery XF 7.2.2 est disponible sans frais supplémentaires pour tous les clients dont le logiciel Fiery est couvert par l'un de ces contrats.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Fiery proServer ou Fiery XF, ou consultez le site <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

Le portefeuille de solutions intégrées d'EFI accroît la productivité et renforce les bénéfices financiers. Pour en savoir plus, consultez le site www.efi.com.