

# Fiery options 1.3 Help (server)

© 2022 Electronics For Imaging, Inc. 本書に記載されている情報は、本製品の『法律上の注意』の対象となり ます。

2022年2月23日

目次

サーバーで使用する Fiery オプションのライセンス管理	5
ライセンスを管理する	5
プロキシサーバーの設定	5
Fiery オプション管理ページへのアクセス	6
Fiery オプションのアクティベーション	6
Fiery オプションを自動でアクティベートする	6
Fiery オプションを手動でアクティベートする	7
アクティベート済み Fiery オプションの復元	7
Fiery オプションを自動で復元する	8
Fiery オプションを手動で復元する	8
Fiery オプションのトラブルシューティング	8
アクティベートするとエラーメッセージが表示される	9
無効なシステムクロック設定	9
エラーメッセージ	9

Fiery options 1.3 Help (server) 4 目次

# サーバーで使用する Fiery オプションのライセンス 管理

Fiery server にインストールされている Fiery オプションを使用するには、まず一意のライセンスアクティベーションコード (LAC) を取得し、ライセンスをアクティベートする必要があります。

#### ライセンスの取得

Fiery オプションのライセンスは、Fiery 販売店、プリンター製造元または EFI eStore から入手できます。 ライセンスを取得すると、以下のタスクを実行できます。

- Fiery オプションのアクティベート(6ページ)
- アクティベート済み Fiery オプションの復元(7ページ)

**メモ:** Fiery オプションは、Fiery System ソフトウェア FS400/FS400 Pro 以降の Fiery サーバーでのみ復元できます。

Fiery オプションページで Fiery オプションのアクティベートと復元ができます。詳細は Fiery オプションの管理(6ページ)を参照してください。

# ライセンスを管理する

ライセンス管理には Fiery オプションのアクティベーションおよび復元が含まれます。EFI ライセンスサーバーは LAC 関連タスクを管理します。

ライセンスの管理は、Fiery server がインターネットに接続されているかどうかによって手順が異なります。

- Fiery server がインターネットに接続されている場合は、情報は Fiery server と EFI ライセンスサーバーの間 で自動的に転送されます。
- Fiery server がインターネットに接続されていない場合は、Fiery server と EFI ライセンスサーバーの間で情報を手動で転送する必要があります。

組織がプロキシサーバー経由でインターネットに接続している場合は、プロキシサーバーの設定を指定する必要があります。

# プロキシサーバーの設定

コンピューターからライセンスサーバーに接続しようとしてもインターネット接続が検出されない場合は、所 属組織がプロキシサーバーを使用してインターネットに接続している可能性があります。この場合はプロキ シサーバーを設定してからライセンス処理を行います。

- 1 インターネット接続が検出されないというメッセージが表示された場合は、ネットワーク設定をクリック します。
- 2 必要な値を入力し、適用をクリックします。

# Fiery オプション管理ページへのアクセス

Fiery オプションの管理ページには、アクティベートされている Fiery オプションと、アクティベートできるオ プションが表示されます。Fiery オプションの管理ページには、次のいずれかの方法でアクセスできます。

- Command WorkStation:デバイスセンターで>一般タブ>一般情報を選択し、管理をクリックします。
- WebTools:ホームタブで、管理をクリックします。

Fiery オプション管理ページがデフォルトの Web ブラウザーで開きます。

# Fiery オプションのアクティベーション

Fiery オプションをアクティベートするときは、以下の情報を記録します。

- Fiery server の ID。ID は設定情報ページの BIOS 設定の下に記載されています。Command WorkStation の 場合、ID はデバイスセンターの一般タブのサーバー設定に記載されています。RIP をクリックすると、右 側の BIOS 設定の下にも ID が記載されています。
- オプション名
- ライセンスアクティベーションコード (LAC)

オプションをアクティベートしている Fiery server がインターネットに接続されているかどうかに応じて、オ プションを自動または手動でアクティベートできます。詳細は ライセンスの管理 (5 ページ) を参照してくだ さい。

#### Fiery オプションを自動でアクティベートする

コンピューターがインターネットに接続されている場合は、Fiery オプションを自動的にアクティベートできます。

- 1 Fiery オプション管理ページを開きます (Fiery オプション管理ページへのアクセス (6 ページ)を参照)。
- 2 使用許諾契約の条件に同意する場合は、アクティベート、続けるをクリックします。
- **3 ライセンスアクティベーションコード**フィールドに LAC を入力し、続行をクリックします。

- **4** アクティベートをクリックします。
- 5 アクティベート後に再起動する必要がある場合は、再起動をクリックしてすぐに再起動します。再起動する前に他のオプションもアクティベートする場合は、終了をクリックします。アクティベート後に再起動する必要がない場合は、終了をクリックします。

#### Fiery オプションを手動でアクティベートする

コンピューターがインターネットに接続されていない場合、コンピューターと EFI ライセンス Web サイトの 間のデータ転送を手動で行う必要があります。要求ファイルを生成し、EFI ライセンス Web サイトに送信し てライセンスファイルを取得し、このライセンスファイルを使用してオプションをアクティベートします。

- **1** Fiery オプション管理ページを開きます (Fiery オプション管理ページへのアクセス (6 ページ)を参照)。
- 2 使用許諾契約の条件に同意する場合は、アクティベート、続けるをクリックします。
- **3** ライセンスアクティベーションコードフィールドに LAC を入力し、続行をクリックします。
- 4 続行をクリックして、手動処理を進めます。
- 5 要求ファイルの作成をクリックしてファイルを保存します。
- 6 インターネットに接続されたコンピューターに要求ファイルをコピーします。
- **7** ブラウザーを開き、licensing.efi.com にアクセスします。
- **8**参照をクリックし、要求ファイルを選択してからアップロードをクリックします。
- 9 続行をクリックします。
- 10 ライセンスファイルダウンロードをクリックしてファイルを保存します。
- 11 最初にライセンスアクティベーションコードを入力したコンピューターにライセンスファイルをコピーします。
- 12 ライセンス生成ウィンドウに戻り、はいをクリックします。
- **13** 参照をクリックし、ライセンスファイルを選択して開き、アクティベートをクリックします。
- 14 アクティベート後に再起動する必要がある場合は、再起動をクリックしてすぐに再起動します。再起動する前に他のオプションもアクティベートする場合は、終了をクリックします。アクティベート後に再起動する必要がない場合は、終了をクリックします。

# アクティベート済み Fiery オプションの復元

すでにアクティベート済みのオプションが使用できず、コンピューターからライセンスサーバーにアクセスしてもオプションを復元できない場合は、Fieryオプション管理ページを使用してオプションを復元できます。

**メモ:** Fiery オプションは、Fiery System ソフトウェア FS400/FS400 Pro 以降の Fiery サーバーでのみ復元できます。

コンピューターがインターネットに接続されているかどうかに応じて、オプションを自動または手動で復元できます。詳細は ライセンスの管理(5ページ)を参照してください。

#### Fiery オプションを自動で復元する

コンピューターがインターネットに接続されている場合は、以前アクティベートされた Fiery オプションを自動的に復元できます。

- 1 Fiery オプション管理ページを開きます (Fiery オプション管理ページへのアクセス (6 ページ)を参照)。
- 右上角の詳細設定をクリックし、復元をクリックします。 Fiery オプションが復元されます。
- 3 次のいずれかを行います。
  - 復元する追加オプションがある場合は、続行をクリックします。
  - 復元する他のオプションがない場合は、OKをクリックします。

#### Fiery オプションを手動で復元する

コンピューターがインターネットに接続されていない場合、コンピューターと EFI ライセンス Web サイトの 間のデータ転送を手動で行う必要があります。要求ファイルを生成し、EFI ライセンス Web サイトに送信し てライセンスファイルを取得し、このライセンスファイルを使用してオプションを復元します。

- 1 Fiery オプション管理ページを開きます (Fiery オプション管理ページへのアクセス (6 ページ)を参照)。
- 2 右上角の詳細設定をクリックし、復元をクリックします。
- 3 続行をクリックして、手動処理を進めます。
- 4 要求ファイルの作成をクリックしてファイルを保存します。
- 5 インターネットに接続されたコンピューターに要求ファイルをコピーします。
- **6** ブラウザーを開き、licensing.efi.com にアクセスします。
- 7 ファイルの選択をクリックし、要求ファイルを選択して、要求ファイルのアップロードをクリックします。 ライセンスファイルが生成されます。
- **8 ライセンスファイルダウンロード**をクリックしてファイルを保存します。
- 9 オプションを復元するコンピューターにライセンスファイルをコピーします。
- **10 ライセンス生成**ウィンドウに戻り、はいをクリックします。
- 11 参照をクリックし、ライセンスファイルを選択して開き、復元をクリックします。

# Fiery オプションのトラブルシューティング

Fiery オプションの管理中に発生した問題をトラブルシューティングできます。

## アクティベートするとエラーメッセージが表示される

エラーの詳細情報と対処策を示すエラーメッセージが表示されます。

- 1 エラーについての詳細は、エラーメッセージ(9ページ)を参照してください。テクニカルサポートに 連絡するように指示するメッセージが表示された場合は、まず診断ログファイルを生成する必要がありま す。
- 2 診断ログファイルを生成するには、Fiery オプション管理ページを開きます (Fiery オプション管理ページ へのアクセス (6ページ)を参照)。
- 3 右上角の詳細設定アイコンをクリックし、診断ログをクリックして診断ログファイルを生成します。
- 4 テクニカルサポートに連絡する場合は、次の情報を送付する必要があります。
  - Fiery server の ID。詳細については、Fiery オプションのアクティベーション(6ページ)を参照してください。
  - アクティベートしようとしているオプションの名前
  - ライセンスアクティベーションコード (LAC)
  - 診断ログ

#### 無効なシステムクロック設定

システムクロックの日付と時刻の設定が正しくない場合、コンピュータを EFI ライセンスサーバーに接続できないことがあります。この場合は、コンピュータの時計をリセットしてください。

## エラーメッセージ

エラーメッセージにはエラーの詳細情報と対処策が表示されます。エラーメッセージは、ライセンスアクティベーションソフトウェアと EFI ライセンス Web サイトに表示されます。

詳細やサポートが必要な場合は、登録ユーザーは EFI Communities でディスカッションを始められます。

メッセージ ID	エラーメッセージ	対策	
ライセンスアクティベーションソフトウェアから			
OFA0020	LAC の形式が不正です。LAC を再入力し てください。LAC カードがある場合、それ を参照してください。	LAC の形式が不正です。LAC を再入力してください。LAC カードがある場合、それを参照してください。	

メッセージID	エラーメッセージ	対策
OFA0010	選択したライセンスファイルは無効です。 別のファイルを選択して再試行してくださ い。	手動アクティベーション中に、EFI ライセンス Web サイトか らライセンスファイルが取得されました。アップロードする ライセンスファイルが正しく選択されていることを確認して ください。 まだエラーが発生する場合は、Fiery オプションを復元して再 度アクティベートしてください。
OFA0090	内部エラー。EFI テクニカルサポートに電 話してください。	ライセンスファイルに問題があります。アクティベーション 処理を最初からやり直してください。まだエラーが発生する 場合は、オプションを復元して再度アクティベートしてくだ さい。まだエラーが発生する場合は、テクニカルサポートに 連絡して、メッセージに表示されたエラーコードを伝えてく ださい。
OFA0060	エラー <エラー番号> プロキシ設定が不正か、あるいはプロキシ サーバーがダウンしています。	インターネット接続がありません。プロキシ設定が正しいこ とを確認して再試行します。それでも解決しない場合は、ネ ットワーク管理者に連絡してください。
OFA0030	インターネット接続を確立できません。	インターネット接続がありません。プロキシ設定が正しいこ とを確認して再試行します。それでも解決しない場合は、ネ ットワーク管理者に連絡してください。
OFA0080	エラー <エラー番号> ライセンスセッションは期限切れです。ラ イセンスセッションを再開してください。	ライセンスアクティベーションソフトウェアは、これよりも 後に別のブラウザーウィンドウですでに使用されています。 使用中のウィンドウを閉じてから、新規に開いて作業を続行 します。
OFA00105	エラー <エラー番号> ライセンスアクティベーションソフトウェ アモジュールが破損しているので、Fiery シ ステムソフトウェアを再インストールする 必要があります。	ライセンスアクティベーションソフトウェアモジュールが破 損しているので、Fiery システムソフトウェアを再インストー ルする必要があります。テクニカルサポートに連絡して、メ ッセージに表示されたエラーコードを提示してください。
OFA0070	エラー<エラー番号> ライセンスアクティベーションソフトウェ アモジュールは破損しています。 Command WorkStation を再インストールし て再試行してください。	Command WorkStation を再インストールして再試行してくだ さい。 Windows では、コントロールパネル > プログラムの追加と削 除を選択し、Fiery ユーザーソフトウェアをメンテナンスモー ドで起動します。修復オプションを選択し、Command WorkStation を選択します。 Mac OS では、Fiery Software Uninstaller を使用して Command WorkStation をアンインストールし、Command WorkStation を 再インストールします。

メッセージID	エラーメッセージ	対策
OFA0050	要求されたオプションをアクティベート解 除できません。詳細情報を確認するにはサ ポートに連絡してください。	Fiery オプションを復元し、アクティベート解除を再試行して ください。それでも解決しない場合は、テクニカルサポート に連絡してください。
OFA0040	要求されたオプションを再アクティベート できません。詳細情報を確認するにはサポ ートに連絡してください。	Fiery オプションを復元し、アクティベートを再試行してくだ さい。それでも解決しない場合は、テクニカルサポートに連 絡してください。
OFA00115	復元可能なオプションはありません。	このコンピューターではアクティベート済みのライセンスが 見つかりません。すでにアクティベートされたライセンスが ある場合は、テクニカルサポートに連絡してください。
EFI ライセンスサーバーから		
EBIS0004	LAC が認識されません。正しい LAC を入 力していることを確認してください。LAC カードがある場合、それを参照してくださ い。	LAC が認識されません。正しい LAC を入力していることを 確認してください。LAC カードがある場合、それを参照して ください。
EBIS0007	このオプションはすでにアクティベートさ れています。	LAC がアクティベートするオプションに適切であることを 確認してください。
EBIS0016	このライセンスはすでに別のコンピュータ 一用にアクティベートされています。	このライセンスはすでに別のコンピューター用にアクティベ ートされています。 別のコンピューターで使用しているライセンスをアクティベ ート解除すれば、現在使用しているコンピューターでアクテ ィベートできます。
EBIS0018	最初にアップロードする要求ファイルを選 択する必要があります。	送信された要求ファイルが正しくないか、要求ファイルが破 損しています。別の要求ファイルを送信してください。再度 エラーが発生した場合は、要求ファイルを再生成してくださ い。
EBIS0025	ライセンスをアクティベートできません: エラーコード <番号>	EFI ライセンスサーバーでエラーが発生しました。テクニカ ルサポートに連絡して、メッセージに表示されたエラーコー ド、LAC、使用している Fiery サーバーのシリアル番号を伝え てください。
EBIS0002	EFI ライセンスサービスは使用できませ ん。後で再試行してください。	EFI ライセンスサービスは使用できません。後で再試行して ください。

メッセージID	エラーメッセージ	対策
EBIS0006	ライセンスアクティベーションコード (LAC)をアクティベートできません。 LAC でアクティベートした機能が使用し ている製品に適切であることを確認してく ださい。	LAC でアクティベートした機能が使用している Fiery サーバ ーモデルに適切であることを確認してください。
EBIS0011	使用しているシステムはこのオプションに 含まれている一部の機能をサポートしてい ません。続行しますか?	LAC によって複数の機能がアクティベートされましたが、リ ストに表示された1つまたはそれ以上の機能はサポートされ ていません。サポートされている機能のみに有効な LAC を 新規に取得してください。 このまま続行すると、サポートされていない機能が使用でき なくなり、LAC も使用できなくなります。
EBIS0008	このオプションの中には、すでにアクティ ベートされている機能があります。続行し ますか?	LACによって複数の機能がアクティベートされましたが、リ ストに表示された1つまたはそれ以上の機能はすでにアクテ ィベート済みです。まだアクティベートされていない機能に のみ有効なLACを新規に取得してください。 このまま続行すると、同一の機能に2回課金されます。
EBIS0026	ライセンスをアクティベート解除できませ ん : エラーコード <番号>	Fiery オプションを復元し、アクティベート解除を再試行して ください。まだエラーが発生する場合は、テクニカルサポー トに連絡して、メッセージに表示されたエラーコードを伝え てください。
EBIS0024	ライセンスを再アクティベートできませ ん:エラーコード <番号>	Fiery オプションを復元し、アクティベートを再試行してくだ さい。まだエラーが発生する場合は、テクニカルサポートに 連絡して、メッセージに表示されたエラーコードを伝えてく ださい。
EBIS0027	このコンピューターで過去にアクティベー トされたライセンスはないため、ライセン スを復元できません。	このコンピューターで過去にアクティベートされたライセン スはないため、ライセンスを復元できません。