



# Note di release per l'utente

## Fiery® proServer e Fiery XF, versione 7.2.1

EFI™ è lieta di annunciare la release di Fiery® proServer e Fiery XF 7.2.1. Questa versione più recente del software Fiery è un aggiornamento del server per Fiery proServer e Fiery XF 7.2, che aggiorna Fiery XF server da 7.2 a 7.2.1.

### Correzioni di errori

Correzioni relative a FAST RIP:

- È stato risolto un problema che causava l'interruzione dell'elaborazione dei riquadri da parte di FAST RIP.
- È stato risolto un problema per cui l'elaborazione dei file PDF richiedeva molto tempo.
- È stato risolto un problema per cui mancavano parti di un file PDF.
- È stato risolto il problema per cui un file PDF rasterizzato da Esko forniva un'anteprima o una stampa vuota.
- È stato risolto un problema per cui i file PDF in elaborazione arrestavano FAST RIP.

Correzioni relative al driver di stampa:

- È stato risolto un problema di ombreggiatura nell'etichetta di verifica stampata con una stampante EPSON SureColor SC-P7000 e SC-P7500/9500.
- È stato risolto un problema di stampa fronte-retro su una stampante OKI Pro9431/ES9431.
- È stato risolto un problema del driver di stampa Canon imagePROGRAF PRO Series che sincronizzava le informazioni sui supporti.
- È stato risolto un problema per cui la stampante Roland DG TrueVIS VG540 non riusciva a stampare con un profilo del supporto da Fiery XF 6.5.2.
- È stato risolto un problema nella visualizzazione di supporti da 60" quando si utilizza Canon imagePROGRAF PRO-6000S.

Correzione relativa al piazzamento:

- È stato risolto un problema dei lavori Step & Repeat che mostravano la spaziatura errata.

Correzioni relative a Fiery XF server:

- È stato risolto un problema per cui i risultati della verifica mostravano colori e sottolineature non necessari.
- È stato risolto un problema con la traduzione errata di piazzamento in polacco.
- È stato risolto un problema per cui i crocini di registro i-cut erano tagliati.



- È stato risolto un problema con gli elementi di sovrastampa e mancanti durante l'elaborazione di un file PDF con il precedente Adobe PDF Print Engine o CPSI.
- È stato risolto un problema relativo all'eliminazione dei file di log JDF dopo la selezione di File di log o Elimina tutto in Server Manager > Server > Manutenzione.

Correzioni relative al driver della macchina di taglio:

- È stato risolto un problema dei file OXF di Fiery XF usati da SUMMA GoProduce.

Correzioni relative a FAST DRIVE:

- È stato risolto un problema al momento dell'invio dei lavori tramite Stampa IP su una stampante EFI™ VUTEK. I lavori erano bloccati nello stato di elaborazione.
- È stato risolto un problema durante l'elaborazione dei lavori con caratteri cinesi utilizzando una stampante EFI™ VUTEK® h5.
- È stato risolto un problema per cui al momento dell'invio dei lavori tramite Stampa IP su una stampante EFI™ VUTEK le dimensioni dell'immagine non erano corrette.

Correzione relativa alle licenze:

- È stato risolto un problema per cui il servizio di attivazione delle funzioni EFI Option non rispondeva dopo aver nascosto l'avviso di licenza scaduta.

## Nuovi driver di stampa

- EFI
  - COLORI
  - ALIMENTAZIONE
- HP
  - STITCH S300 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S500 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S1000 (Printer Option Super Wide Format)

**Nota:** il componente aggiuntivo del driver di stampa HP STITCH S300/S500/S1000 deve essere installato sopra l'aggiornamento 7.2.1 disponibile tramite il programma di aggiornamento online Fiery XF.

- OKI
  - Pro9541WT (Printer Option OKI)
- Roland DG
  - TrueVis VG2-540/640 CMYKcmkO (Printer Option XXL)

## Driver di stampa aggiornati

- EFI
  - EFI™ VUTEK h3 / h5, EFI™ VUTEK h3 / h5 [FAST DRIVE] e EFI™ VUTEK h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]
  - Supporto per la risoluzione della stampante aggiornato
    - Risoluzione di stampa 1000x1200 dpi rimossa
    - Risoluzione di stampa 900x1200 dpi aggiunta

## Funzioni per il colore

- Supporto di 315 nuovi colori PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS per cotone e carta
- Supporto del grafico IT8.7/5 con Color Tools nel flusso di lavoro di ottimizzazione

## Ottimizzazione della produttività

- Nuovo editor di preimpostazioni tolleranza in Server Manager per creare preimpostazioni di tolleranza personalizzate per la verifica del lavoro in Fiery XF utilizzando Fiery Verify. È possibile creare nuove preimpostazioni di tolleranza personalizzate e modificare le preimpostazioni di tolleranza esistenti dagli standard di settore e quindi salvarle come nuove preimpostazioni di tolleranza personalizzate.

## Disponibilità

- L'aggiornamento del server Fiery XF 7.2.1 è disponibile come aggiornamento online tramite Fiery Server Control per tutte le configurazioni Fiery proServer e Fiery XF nella versione 7.2.
- In alternativa, l'aggiornamento del server Fiery XF 7.2.1 può essere scaricato dall'[area download EFI](#).

## Note aggiuntive

- Le soluzioni Fiery proServer e Fiery XF sono costituite da più applicazioni software. Un'applicazione server (Fiery XF server), un'applicazione client (Fiery Command WorkStation) nonché applicazioni per colore (Color Profiler Option e Color VerifierOption incluse in Fiery Color Profiler Suite). Solo l'applicazione server viene aggiornata come parte dell'aggiornamento 7.2.1 e potrebbe essere necessario aggiornare gli altri componenti software affinché funzionino correttamente con l'aggiornamento più recente.
- La seguente panoramica riporta informazioni sulle versioni di Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessarie per il supporto completo del set di funzioni fornito con Fiery XF 7.2.1:

	<b>Fiery XF server</b>	Pacchetto <b>Fiery Command WorkStation</b>	<b>Fiery Color Profiler Suite</b>
--	------------------------	--	-----------------------------------

<b>Fiery XF 7.2.1</b>	7.2.1	6.5.0.512 o versioni successive	5.3.2.16 o versioni successive
-----------------------	-------	---------------------------------	--------------------------------

- Le ultime versioni di Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite sono disponibili tramite Fiery Software Manager o il Download Center all'indirizzo <https://www.efi.com/support-and-downloads/Download-Center> nella sezione Software applicativo e strumenti.

## SMSA (Software Maintenance & Support Agreement) ed ESP (Enhanced Service Program) di EFI

I contratti SMSA ed ESP di EFI per Fiery proServer e Fiery XF offrono costantemente funzionalità, miglioramenti, patch di correzione errori e i più recenti driver di stampa. Fiery XF 7.2.1 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti il cui software Fiery è coperto da uno di tali contratti.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore di Fiery proServer o Fiery XF locale, oppure visitare il sito all'indirizzo [www.efi.com/fiery-for-inkjet](http://www.efi.com/fiery-for-inkjet).

La gamma di soluzioni integrate EFI aumenta la produttività e i profitti. Per saperne di più, visitare il sito [www.efi.com](http://www.efi.com).