



## 使用上の注意

# Fiery® proServer および Fiery XF、バージョン 7.2.1

EFI™は、Fiery® proServer と Fiery XF 7.2.1 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは、Fiery proServer と Fiery XF 7.2 のサーバーアップデートで、Fiery XF server を 7.2 から 7.2.1 にアップデートします。

### バグ修正

FAST RIP 関連の修正：

- FAST RIP で分割印刷の処理が停止してしまう問題を修正しました。
- PDF ファイルの処理に時間がかかる問題が修正されました。
- PDF ファイルの一部が欠落していた問題を修正しました。
- Esko のラスターライズされた PDF ファイルで、プレビューや出力がブランクになる問題を修正しました。
- PDF ファイルの処理が FAST RIP を停止する問題を修正しました。

プリンタードライバー関連の修正：

- EPSON SureColor SC-P7000 および SC-P7500/9500 で印刷された検証ラベルのシャドウに関する問題を修正しました。
- OKI Pro9431/ES9431 で両面印刷する際の問題が修正されました。
- キヤノン imagePROGRAF PRO シリーズのプリンタードライバーで用紙情報が同期されない不具合を修正しました。
- Roland DG TrueVIS VG540 で、Fiery XF 6.5.2 の用紙プロファイルで印刷できない問題を修正しました。
- キヤノン imagePROGRAF PRO-6000S を使用した場合の、60 インチ用紙表示の問題を修正しました。

ネスティング関連の修正：

- ステップと反復ジョブで誤ったスペースが表示される問題を修正しました。

Fiery XF server 関連の修正：

- 検証結果に不要なカラーやアンダースコアが表示される問題を修正しました。
- ポーランド語でネスティングの翻訳が間違っている問題を修正しました。
- i-cut 登録マークが切れてしまう問題を修正しました。



- 従来の Adobe PDF Print Engine または CPSI を使用して PDF ファイルを処理する際に、オーバープリントが発生したり、要素が欠落したりする問題を修正しました。
- Server Manager >サーバー>メンテナンスでログファイルまたはすべて削除が 選択されている場合の > JDF のログファイル削除の > 問題を修正しました。

カッタードライバー関連の修正：

- SUMMA GoProduce で使用する Fiery XF からの OXF ファイルの問題を修正しました。

FAST DRIVE 関連の修正：

- EFI™ VUTEk プリンターに IP 印刷でジョブを送信する際の問題を修正しました。ジョブは処理中の状態でスタックしていました。
- EFI™ VUTEk® h5 プリンターで漢字のジョブを処理する際の問題を修正しました。
- EFI™ VUTEk プリンターに IP 印刷でジョブを送信するとイメージサイズが不正になる問題を修正しました。

ライセンス関連の修正：

- ライセンス期限切れ警告を非表示にした場合、EFI オプション機能のアクティベーションサービスが応答しなくなる問題を修正しました。

## 新しいプリンタードライバー

- EFI
  - カラー
  - 電源
- HP
  - STITCH S300 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S500 (Printer Option Wide Format)
  - STITCH S1000 (Printer Option Super Wide Format)

**メモ：**HP STITCH S300/S500/S1000 プリンタードライバのアドオンは、Fiery XF オンラインアップデートを介して利用可能な 7.2.1 アップデートに加えてインストールする必要があります。

- OKI
  - Pro9541WT (Printer Option OKI)
- Roland DG
  - TrueVis VG2-540/640 CMYKcmkO (Printer Option XXL)

## アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
  - EFI™ VUTEk h3 / h5, EFI™ VUTEk h3 / h5 [FAST DRIVE]および EFI™ VUTEk h3 / h5 X4 [FAST DRIVE]
    - プリンター解像度サポートの改訂
      - 1000x1200 dpi 印刷解像度の除去
      - 900x1200 dpi 印刷解像度の追加

## カラー機能

- PANTONE®ファッション、ホーム+インテリアコットンとペーパーの新色 315 色をサポート
- 最適化ワークフローの Color Tools を使用した IT 8.7/5 チャートのサポート

## 生産性の向上

- Server Manager の新しい許容差プリセットエディターで、Fiery Verify を使用して Fiery XF のジョブ検証用のカスタム許容差プリセットを作成できるようになりました。カスタム許容値プリセットを新規作成したり、既存の許容値プリセットを業界標準から修正して、新しいカスタム許容値プリセットとして保存することができます。

## 使用可否

- Fiery XF 7.2.1 サーバーアップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 7.2 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- また、Fiery XF 7.2.1 サーバーアップデートは、[EFI ダウンロード領域](#)からダウンロードできます。

## 補注

- Fiery proServer および Fiery XF ソリューションは、複数のソフトウェアアプリケーションから構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF server)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier オプション) 7.2.1アップデートの一部としてサーバーアプリケーションのみがアップデートされるので、他のソフトウェアコンポーネントが最新のアップデートで正しく動作するようにアップデートする必要がある場合があります。
- 次の概要は、Fiery XF 7.2.1 で提供される機能セットの完全なサポートに必要な Fiery XF server、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	<b>Fiery XF server</b>	<b>Fiery Command WorkStation パッケージ</b>	<b>Fiery Color Profiler Suite</b>
--	------------------------	--	-----------------------------------

<b>Fiery XF 7.2.1</b>	7.2.1	6.5.0.512 以降	5.3.2.16 以降
-----------------------	-------	--------------	-------------

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager またはアプリケーションソフトウェアとツールセクションのダウンロードセンター (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) から入手できます。

## ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と EFI Enhanced Service Program (ESP)

Fiery proServer と Fiery XF 用の EFI ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と Enhanced Service Program (ESP) 契約では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 7.2.1 は、これらの契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery proServer または Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、[www.efi.com/fiery-for-inkjet](http://www.efi.com/fiery-for-inkjet) を参照してください。

EFI の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、ボトムラインが向上します。詳細は、[www.efi.com](http://www.efi.com) を参照してください。