



Versienotities voor de klant

Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.2.2

EFI™ kondigt met trots de lancering aan van Fiery® proServer en Fiery XF 7.2.2. Deze nieuwste Fiery softwareversie is een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 7.2, waarbij de Fiery XF server van 7.2 of 7.2.1 naar 7.2.2 wordt bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma's

- EFI
 - VUTEk Q3r [FAST DRIVE]
 - VUTEk Q5r [FAST DRIVE]
- Mutoh
 - ValueJet 1948WX (Printer Option Super Wide Format)
 - XpertJet 1641SR (Printer Option Wide Format)
 - XpertJet 1682SR (Printer Option Wide Format)
 - XpertJet 1682WR (Printer Option Wide Format)

Bijgewerkte printerstuurprogramma's

- EFI
 - VUTEk h3/h5, VUTEk h3/h5 X4, VUTEk h3/h5 [FAST DRIVE] en VUTEk h3/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - Ondersteuning voor herziene printerresolutie
 - Afdrukresolutie 900x1200 dpi verwijderd
 - Afdrukresolutie 600x1200 dpi toegevoegd

Opmerking: Bestaande mediasets (linearisatie/profiel) die zijn gemaakt voor 900x1200 dpi en 1000x1200 dpi werken nog steeds met 7.2.2.

- Toegevoegde ondersteuning voor "XA"-inkt



Opmerking:

De volgende uitbreiding van het Fiery XF 7.2.1-printerstuurprogramma is opgenomen in de Fiery XF 7.2.2-update:

- "Uitbreiding van het HP STITCH S300/S500/S1000-printerstuurprogramma" met printerstuurprogramma's voor
 - HP Stitch S300 (Printer Option Wide Format)
 - HP Stitch S500 (Printer Option Wide Format)
 - HP Stitch S1000 (Printer Option Super Wide Format)

De volgende uitbreiding van het Fiery XF 7.2.1-printerstuurprogramma blijft aanwezig als uitbreiding van het printerstuurprogramma, maar nu voor de Fiery XF 7.2.2-update:

- "Uitbreiding van het EPSON SureColor SC-P75X0/95X0-printerstuurprogramma"
 - Update van het printerstuurprogramma van de EPSON SureColor SC-P75X0/95X0-serie
 - Biedt nauwkeurigere reproductie van kleine teksten door het toevoegen van:
 - Invoerresolutie van 1200 dpi voor alle mediatypen met afdrukmodi 1200x1200 dpi of 2400x1200 dpi
 - Een nieuwe speciale proefdrukmodus (1200x1200 dpi/proefdruk)

Opmerking: De volgende nieuwe firmwareversies moeten worden geïnstalleerd:

- LK01KA voor de EPSON SureColor P75X0-serie
- LL01KA voor de EPSON SureColor P95X0-serie

De gebruiker moet de firmware-updates toepassen om door te gaan met afdrukken.

- Deze uitbreiding voor het printerstuurprogramma was sinds 17 december 2020 beschikbaar voor Fiery XF 7.2.1.
- De uitbreiding blijft beschikbaar via een afzonderlijk installatieprogramma voor de Fiery XF 7.2.2-update voor een betere zichtbaarheid. Printerfirmware is vereist om door te gaan met afdrukken als deze update voor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Opmerking: Als de uitbreiding voor het printerstuurprogramma al was geïnstalleerd voor Fiery XF 7.2.1 moet deze opnieuw worden geïnstalleerd na de update naar Fiery XF 7.2.2.

Oplossingen voor bugs

FAST RIP-gerelateerde oplossingen:

- Probleem opgelost waardoor FAST RIP geen PDF-bestanden meer kon verwerken.
- Probleem opgelost bij het afdrukken van een witte lijn met FAST RIP.
- Probleem opgelost bij het maken van een bijgesneden bestand voor de ESKO Kongsberg-snijder.
- Probleem opgelost met het omdraaien van taken bij het nesten.
- Probleem opgelost waarbij papierwit werd weergegeven als "Buiten gamma".
- Probleem opgelost bij het afdrukken van kleuren uit de PANTONE®-bibliotheek.

Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:

- Probleem opgelost bij het volgen van taken met het printerstuurprogramma van de Canon imagePROGRAF PRO-6100.
- Probleem opgelost bij het afdrukken van grote nesttaken met het printerstuurprogramma van de Canon ImagePROGRAF PRO-serie.
- Probleem opgelost bij het afdrukken van grote taken met het printerstuurprogramma van de Canon ImagePROGRAF PRO-serie.
- Probleem opgelost m.b.t. het gebruik van de juiste rolbreedte op Canon/Oce Colorado 1640/1650-printers.
- Probleem opgelost bij het afdrukken van wit op kleur met het printerstuurprogramma van de Mimaki UCJV300-75 CMYKLcLmWW.
- Probleem opgelost bij doorzichtig en glanzend afdrukken met het printerstuurprogramma van de Roland VersaUV LEC-540.
- Probleem opgelost bij het publiceren van het maximale afdrukformaat met het printerstuurprogramma van de AGFA Jeti Ceres 3200 RTR.
- Probleem opgelost bij het publiceren van witte inkt met het printerstuurprogramma van de EFI™ GS5250LXr Pro.
- Probleem opgelost bij het printen van verificatie-etiketten met aangepaste tolerantiesets.

Nesting-gerelateerde oplossing:

- Probleem opgelost waarbij step-and-repeat een blanco exemplaar maakte bij gebruik van een aangepast formaat.

Fiery XF server-gerelateerde oplossingen:

- Probleem opgelost met het gebruik van VPC-bestanden bij linearisatietaken.
- Probleem opgelost met taaklabels bij nesttaken met een enkel bestand.
- Probleem opgelost met verschillende kleuren bij het vergelijken van Adobe CPSI en Adobe PDF Print Engine.
- Probleem opgelost waarbij barcodes omgekeerd werden afgedrukt met een RGB-printerstuurprogramma.
- Probleem opgelost waarbij kleurscheidingen ontbraken als het snijden van een snijkader was ingesteld.
- Probleem opgelost waarbij CMYK-bestanden als blanco werden afgedrukt wanneer een waarschuwingskleur voor onbekende steunkleuren was ingesteld.
- Probleem opgelost met het starten van Fiery Verify bij taken met Duitse umlauten.
- Probleem opgelost bij het maken van Remote Proofing Container.
- Probleem opgelost met tegels met lijm of overlapping.
- Probleem opgelost met het afdrukken van ruis bij nesttaken.

Snijderstuurprogramma-gerelateerde oplossing:

- Probleem opgelost met de COMAGRAV-snijder en het betegelen van een JPEG-afbeelding.
- Probleem opgelost met ontbrekende ZUND-snijmarkeringen bij nesten wanneer verspreiden/dichten en barcode worden gebruikt.

FAST DRIVE-gerelateerde oplossing:

- Probleem opgelost bij het publiceren van witte inkt met het printerstuurprogramma van de EFI™ GS5250LXr Pro.

Beschikbaarheid

- De Fiery XF 7.2.2 serverupdate is beschikbaar als een online update door Fiery Server Control voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 7.2.
- U kunt de Fiery XF 7.2.2 serverupdate ook downloaden vanaf de [sectie EFI-downloads](#).

Aanvullende opmerkingen

- Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing (Fiery XF server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite) Alleen de servertoepassing wordt bijgewerkt als onderdeel van de 7.2.2-update en de overige softwareonderdelen moeten mogelijk worden bijgewerkt om correct te werken met de nieuwste update.
- Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de optimale ondersteuning van Fiery XF 7.2.2:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.2.2	7.2.2	Voor gebruikers van Windows 10: 6.6.0.294 of hoger Voor gebruikers van Windows 7, 8 en 8.1: 6.5.0.581	5.3.3.18 of hoger

- De nieuwste versies van Fiery Command WorkStation en Fiery Color Profiler Suite zijn beschikbaar via Fiery Software Manager of het Downloadcenter op <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> in het gedeelte Toepassingssoftware en hulpprogramma's.

Software Maintenance & Support Agreement (SMSA) en EFI Enhanced Service Program (ESP)

De SMSA- en ESP-overeenkomsten (EFI Software Maintenance & Support Agreements, Enhanced Service Program) voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de nieuwste printerstuurprogramma's. Fiery XF 7.2.2 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery software voorzien van een van deze overeenkomsten.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery proServer- of Fiery XF-dealer, of ga naar <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

Met de geïntegreerde oplossingen van EFI verhoogt u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op www.efi.com.