



客户发行说明

Fiery® proServer 和 Fiery XF, 版本 7.3.2

EFI™ 很高兴宣布推出 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.3.2。这个最新的 Fiery 软件版本是 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3 的一个服务器更新，将 Fiery XF server 从 7.3 或 7.3.1 更新为 7.3.2。

全新打印机驱动程序

- EFI
 - VUTEk 180b
- EPSON
 - SureColor SC-F63X0 (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-P65X0E (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-P65X0D/DE (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-P85X0D/DL (Printer Option 群组 6)
 - SureColor SC-T37X0E (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-T37X0D/DE (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-T57X0D (Printer Option 群组 4)
 - SureColor SC-T77X0D/DL (Printer Option 群组 4)
- HP
 - Latex 700 (Printer Option 群组 6)
 - Latex 700 W (Printer Option 群组 6)
 - Latex 800 (Printer Option 群组 6)
 - Latex 800 W (Printer Option 群组 6)
 - PageWide XL 3920 (Printer Option 群组 6)
 - PageWide XL 4200 (Printer Option 群组 6)
 - PageWide XL 4700 (Printer Option 群组 6)
 - PageWide XL 5200 (Printer Option 群组 6)
 - PageWide XL 8200 (Printer Option 群组 6)



更新了打印机驱动程序

- EFI
 - VUTEk GS3250 Pro、VUTEk GS3250 Pro [FAST DRIVE]
 - 添加了“TransForm-TF”墨水支持
 - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - 支持设置打印模式的平滑程度
 - 增加全新打印模式：4C-1Pass-8S-Q、4C-4Pass-Q 和 WW-Coat-Gloss-Q
 - VUTEk D3r/D5r [FAST DRIVE]
 - 增加全新打印模式：WWU-Production-N、WWU-F-Production-N、WWU-Coat_Production-N 和 WW-Coat_Production-N

全新裁切机驱动程序

- Trotec (*剪切标记选项*)
 - SP500
 - SP1500
 - SP2000
 - SP3000

支持全新行业标准

- 支持 Fogra PSD 2022
 - 支持最新版 Fogra PSD 2022 公差预设（并排、纸张相关物、专色）
 - 可以根据 2022 版 Fogra Process Standard Digital (PSD) 手册中的容差定义和标准，验证色彩准确性。
 - 如需支持 Fiery Verify，需安装 Fiery Color Profiler Suite v5.4.2 版本。
 - 两个全新工作流程模板
 - Fogra PSD 2022 并排打印检查
 - Fogra PSD 2022 纸张相关物打印检查
- ISO 12647-8:2021 验证打印支持
 - 支持最新的 ISO 12647-8:2021 验证打印“介质楔入”公差预设
 - 根据 ISO 12647-8:2021 验证打印标准和容差定义，对色彩准确性进行基于承印材料楔入的验证
 - 如需支持 Fiery Verify，需安装 Fiery Color Profiler Suite v5.4.1.02 版本。

- 全新工作流程模板
 - PS0_Coated_v3 (偏移) 验证打印 (ISO 12647-8:2021)

剪切增强

- 增加通过切刀材料数据库 Fiery 连接器连接到由 EuroSystems OptiScout v8 驱动的裁切机的功能
 - 启用加载切刀材料信息, 将其显示在 Fiery XF 的轮廓裁切对话框中
- 剪切标记置入增强
 - 剪切标记与作业之间的距离可由用户自定义

已修复的问题

Fiery XF server 7.3.2 相关的修复

- Fiery XF server 相关的修复:
 - 修复了无法从一台打印机将“步骤与重复”作业复制到另一台打印机的问题。
 - 修复了在高级颜色设定中设置转换为灰度时, 使用错误颜色打印 Fiery 徽标的问题。
 - 修复了在“步骤与重复”作业中打印扣眼标记时出现的问题。
 - 修复了使用标准平铺功能时, 创建正确数量的图素时出现的问题。
 - 修复了虽然所有更新均已安装, 但 Command WorkStation 仍报告有可用更新的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复:
 - 修复了 Roland DG LEC2-330 打印机驱动程序不显示打印机轮廓裁切参数的问题。
 - 修复了 Roland DG VersaUV LEC2-330 PrG1W 打印机驱动程序处理作业时非常缓慢的问题。
 - 修复了 OCE Arizona 1280 GT 在升级至 Fiery XF 7.3 后显示不同的打印模式和分辨率的问题。
 - 修复了 Agfa Anapurna M2050 以错误顺序打印颜色通道的问题。
 - 修复了 Canon imagePROGRAF iPF6400 无法完整打印作业的问题。
 - 修复了所有 EPSON HT 驱动程序打印缓慢的问题。
 - 修复了 Roland DG VersaUV LEC2/LEF2 系列打印机驱动程序不能裁切的问题。
 - 修复了 HP DesignJet Z6610 (60 英寸) CT 打印机驱动程序无法从打印机下载承印材料特性档的问题。
- 与 FAST DRIVE 相关的修复:
 - 修复了未将送纸调整纳入考虑时所出现的问题。
 - 修复了墨水量不能正确显示的问题。
- 与 JDF 相关的修复:
 - 修复了将 JDF 作业发送至 Fiery XF 时不考虑页数范围的问题。

- 嵌套相关的修复：
 - 修复了在承印材料外打印的拼版中的裁切标记问题。
- 与裁切相关的修复：
 - 修复了由 Colex SharpCut 和 SUMMA GoProduce 驱动的裁切机在将拼版作业居中时，不能正确创建裁切文件的问题。
- 与 FAST RIP 相关的修复：
 - 修复了处理特定多页 PDF 作业时的空白 RTL 问题。
 - 修复了使用 ES-3000 分光光度计不能正确测量动态楔入的问题。

可用性

- Fiery XF server 7.3.2 更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3 版本的所有配置。
- 也可以从 [EFI 下载区域](#) 下载 Fiery XF server 7.3.2 更新。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation)，以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)。
- 以下概览将向您通报为完全支持 Fiery XF 7.3.2 功能所需的 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.2	7.3.2	6.7.0.452 或更高版本	5.4.2 或更高版本

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
支持的操作系统	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (检查最新兼容性) macOS 12 (检查最新兼容性)	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (检查最新兼容性) macOS 12 (检查最新兼容性)

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在下载中心 (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) 的应用程序软件和工具部分中获得。

软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。对于所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.3.2。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息，请访问 www.efi.com。