



Notas de versão do cliente

Fiery XF, versão 8.0.1

A Fiery® tem o prazer de anunciar o lançamento da Fiery XF 8.0.1. Esta versão mais recente do software Fiery é uma atualização do servidor para o Fiery proServer e o Fiery XF 8.0, que atualiza o servidor Fiery XF do 8.0 para o 8.0.1.

Novos drivers de impressora

- Canon
 - imagePROGRAF GP-526S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF GP-546S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF GP-566S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF GP-2600S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF GP-4600S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF GP-6600S (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-526 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-546 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-566 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-2600 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-4600 (Printer Option Grupo 4)
 - imagePROGRAF PRO-6600 (Printer Option Grupo 4)
- Dlican
 - BYHX-G6 (Printer Option Grupo 7)
 - KONICA-1024i (Printer Option Grupo 7)
- EPSON
 - SureColor SC-P700 (Printer Option Grupo 3)
 - SureColor SC-P900 (Printer Option Grupo 3)
 - SureColor SC-F6400 (Printer Option Grupo 4)



- SureColor SC-F6400H (Printer Option Grupo 4)
 - Suporte para CMYKcm e CMYKOV
- SureColor SC-P11000D (Printer Option Grupo 6)
- Mutoh
 - ValueJet 628MP (Printer Option Grupo 6)
- Roland DG
 - DGXPRESS ER-641 (Printer Option Grupo 6)
 - DGXPRESS ER-642 (Printer Option Grupo 6)
 - SF-200 (Printer Option Grupo 6)
 - VersaSTUDIO BN2-20 (Printer Option Grupo 4)
 - VersaSTUDIO BN2-20A (Printer Option Grupo 4)
 - VersaSTUDIO BY-20 (Printer Option Grupo 4)
- Além de suporte para mais de 1.000 impressoras adicionais disponíveis mediante solicitação (entre em contato com LFSales@fiery.com), aumentando o número total de marcas de impressoras compatíveis para 308 e o número de modelos compatíveis para mais de 2.450.

Drivers de impressora atualizados

- Canon
 - Colorado Série M
 - Impressão de até 5 camadas (CMYK-W-K-W-CMYK). O verso precisa usar a mesma imagem da frente (espelhado automaticamente)
- EFI
 - Todos os modelos Reggiani
 - Adição de suporte para tinta "IRIS Plus"
 - VUTEk FabriVU/FabriVUi e FabriVU+/FabriVUi+
 - Adição de suporte para tinta "ColorMax AQ"
 - VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]
 - Drivers de impressora para executar modelos VUTEk Q3r/Q5r com opção FastClear (hoje só é oferecida a opção Clear)
 - Adicionados como drivers de impressora separados ao lado dos drivers VUTEk Q3r/Q5r (necessários para uso se a opção Clear regular estiver instalada, o que acontecia antes da disponibilidade da opção FastClear)

- VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - Modos de impressão atualizados
 - Modos de impressão removidos (e movidos para VUTEk F-Q3r/F-Q5r [FAST DRIVE]):
 - 4C-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-Coat_F-Matte-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-C1-Q
 - 4C-CWC-B-Coat_F-Gloss-C2-Q
 - 4C-WBWWC-Coat_F-Gloss-C1-Q
 - 4C-WBWWC-Coat_F-Gloss-C2-Q
 - W-Coat_F-Gloss-Q
 - W-Coat_F-Matte-Q
 - White-Under-Coat_F-Matte-Q
 - White-Under-Coat_F-Gloss-Q
 - Adição de modos de impressão:
 - 4C-WWU-Coat-Gloss-Q
 - 4C-11Pass-Q

Aperfeiçoamentos de corte

- Adição de suporte para espessura de material para materiais carregados via Dispositivo para conexão do Fiery com o banco de dados dos materiais da guilhotina conectando-se ao servidor Zund ZCC e guilhotinas acionadas pelo Eurosystem OptiScout 8
- Adição de opção para manter arquivos cortados ao excluir uma tarefa no Fiery Command WorkStation
 - Para todas as guilhotinas compatíveis com o Cut Marks Option
- Adição de opção para usar imagem de corte em configurações de sangramento para guilhotinas Summa GoProduce séries L e F.
- Suporte para colocação de marcas de corte por números para todos os modelos Zund Série 3 (D3, G3, L3, S3)

Aprimoramentos de segurança

- Compatibilidade com TLS (Transport Layer Security) 1.3 para Fiery Profile Online Updater
 - Para conformidade com a NIST SP 800-52 para implementação de TLS

Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao servidor **Fiery XF 8.0.1**

- Correções relacionadas ao servidor Fiery XF:
 - Correção de um problema com uma tarefa de encaixe com erros em várias tarefas.
- Correções relacionadas ao driver da impressora:
 - Correção de um problema com o driver da impressora Roland VersaUV LEJ-640 que não salvava as configurações do aquecedor corretamente.
 - Correção de um problema com o driver da impressora Canon imagePROGRAF iPF64x0/94x0 que não conseguia medir nenhum gráfico usando o espectrofotômetro interno.
 - Correção de um problema com o driver da impressora Canon imagePROGRAF iPF64x0/94x0 usando LOP em vez do protocolo de porta RAW.
- Correções relacionadas ao FAST DRIVE
 - Correção de um problema com saída corrompida usando a EFI VUTEk Q5r+ [FAST DRIVE] e a EFI VUTEk 32r+ [FAST DRIVE].
- Correções relacionadas a encaixe:
 - Correção de um problema em que marcas de orientação se sobrepunham às marcas de corte da câmera.

Disponibilidade

- A atualização do Fiery XF servidor 8.0.1 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 8.0.
- Como alternativa, a atualização do Fiery XF servidor 8.0.1 pode ser baixada do [Centro de downloads Fiery](#).

Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Um aplicativo do servidor (servidor Fiery XF), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), mais aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre as versões do servidor Fiery XF, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o Fiery XF 8.0.1:

	Servidor Fiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 8.0.1	8.0.1	7.0.0.490 ou posterior	5.6.1.06 ou posterior

	ServidorFiery XF	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2016 (64 bits) Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows Server 2022 macOS 10.15 macOS 11 macOS 12 macOS 13 macOS 14

- As versões mais recentes da Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do [Centro de downloads Fiery](#) na seção **Software e ferramentas de aplicativos**.

Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA)

Os Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) do Fiery proServer e Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora e guilhotina mais recentes. O Fiery XF 8.0.1 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com software Fiery coberto por este contrato.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor local Fiery XF ou acesse <https://fiery.com/XF>.

O Portfólio da Fiery de soluções integradas aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em www.fierey.com.