



## 고객 릴리스 정보

### Fiery Color Profiler Suite, v5.2

본 문서에는 이번 릴리스에 관한 중요 정보가 포함되어 있습니다. 설치를 계속하기 전에 이 정보를 모든 사용자에게 제공하십시오.

**참고:** 본 문서에서 "Color Profiler Suite"란 용어는 Fiery Color Profiler Suite를 의미합니다.

이전 버전의 Color Profiler Suite를 보유하고 있고 소프트웨어 유지보수 및 지원 계약서(SMSA)가 최신 상태이면 Fiery Software Manager가 이 새 버전에 대해 알려주며 업그레이드할 수 있도록 합니다. SMSA가 최신 상태가 아닌 경우에는 알림을 받지 않지만 Fiery Software Manager를 실행하여(주 창에서 도움말 > 업데이트 확인 선택) SMSA를 갱신한 다음 업그레이드할 수 있습니다.

Fiery XF 사용자는 Fiery XF 서버 7.0 이상을 보유하고 있고, Profiler 옵션이 있는 유효 SMSA가 있는 경우 Color Profiler Suite 업데이트 또는 업그레이드를 받을 수 있습니다. 사용 가능한 업데이트는 Fiery Software Manager에서나 Fiery Command WorkStation의 앱 및 리소스 화면에서 확인할 수 있습니다. 사용자는 Fiery Software Manager에서뿐만 아니라 Fiery XF의 라이선스 관리자에서 Fiery XF SMSA 상태를 확인할 수 있습니다.

### 이 버전의 새로운 기능

이 버전의 Fiery Color Profiler Suite에는 새로운 기능이 추가됩니다.

**64비트 어플리케이션:** Fiery Color Profiler Suite v5.2(CPS)는 Mac OS와 Windows 플랫폼을 위한 기본 64비트 어플리케이션입니다. 32비트 운영 체제는 CPS v5.2에서 지원하지 않습니다. Windows 7 32비트 등 32비트 운영 체제에서 Fiery Software Manager가 이미 실행되고 있는 경우, CPS v5.2 패키지에 대한 업데이트 알림은 표시되지 않습니다. 32비트 운영 체제에서 Fiery Software Manager를 설치하려면 호환성 오류가 뜨고 설치가 취소됩니다. 지원되는 운영 체제 목록은 [시스템 요구 사항](#)(2페이지)를 참조하십시오.

**참고:** 본 버전의 Fiery Color Profiler Suite에는 새 라이선스가 필요합니다. 현재 5.x 또는 4.x 버전을 실행하고 소프트웨어 유지보수 및 지원 계약(SMSA)을 보유하고 있는 경우, Fiery Color Profiler Suite가 EFI 라이선싱 서버에서 최신 라이선스를 자동으로 다운로드합니다. Fiery Color Profiler Suite SMSA를 갱신하려면 Fiery 판매업체에 연락하여 SMSA 갱신 부품 번호 100000006105를 알려 주십시오.

**참고:** Fiery Command WorkStation에서의 Fiery Color Profiler Suite 시작 포인트는 Fiery Command WorkStation 6.3 이상이 필요합니다. 이전 버전의 Fiery Command WorkStation 시작 포인트로는 Fiery Color Profiler Suite 5.2 모듈을 시작할 수 없습니다.

- Fiery® Edge™는 Fiery Driven™ 프린터를 위한 EFI의 차세대 색상 프로파일링 기술입니다. Fiery Edge 기술은 많은 핵심 영역에서 뛰어난 색상 및 품질 향상을 제공하며, 프린터의 기능을 최대한 활용하도록 더 많은 사용자 컨트롤을 제공합니다. 이 기술은 일부 Fiery servers 신제품에서만 사용할 수 있습니다. [efi.com](https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/)의 구체적인 Fiery 디지털 프린트 엔드(<https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/>) 페이지를 방문하여 Fiery Edge 호환성을 확인합니다.
- 새로운 확인 프리셋이 KM IQ-501 측정 도구에 추가되었고 이전 확인 프리셋이 수정되어 의도한 것보다 확인 작업이 더 어렵게 되었습니다.



- Fiery Intensify는 이제 Fiery Intensify 렌더링을 제어하기 위한 참조 프로파일 선택을 지원합니다.
- 차트 생성기가 더 나은 측정 결과를 위해 행 간의 간격을 지원하도록 업데이트되었습니다. 이 기능은 EFI VUTEk FabriVUi 프린터(인라인 달력 포함)에서 기본적으로 활성화되며 사용자가 구성할 수 있습니다.
- 8mm 조리개가 있는 X-Rite i1Pro 3 Plus 측정 도구를 지원합니다.
- Fiery Color Profiler Suite v5.1.1의 다양한 문제가 해결되었습니다.

## 시스템 요구 사항

Color Profiler Suite를 실행하려면 사용 중인 Windows 또는 Mac OS X 컴퓨터가 다음 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.

**참고:** Color Profiler Suite v5.2은 x64비트 운영체제만 지원합니다.

Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7 SP1</li> <li>• Windows 8.1</li> <li>• Windows 10</li> </ul>
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mac OS v10.11</li> <li>• macOS Sierra 10.12</li> <li>• macOS High Sierra 10.13</li> <li>• macOS Mojave 10.14</li> </ul>
구성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3GB RAM</li> <li>• 애플리케이션을 사용할 수 있는 3GB의 하드 디스크 드라이브 여유 공간</li> <li>• 최소 해상도 1024x768(Fiery Verify의 경우 1280x1024)에서 16비트 색상을 지원하는 모니터</li> <li>• 권장 사운드 카드</li> <li>• EFI 분광광도계용 USB 2.0 포트 1개(전원 제공) 다른 측정 기기에는 추가 포트가 필요합니다.</li> </ul> <p><b>참고:</b> 대부분 키보드의 USB 포트에 연결되거나 전원이 꺼져 있는 USB 허브에 연결될 경우 EFI 분광광도계가 작동하지 않습니다. EFI 분광광도계 및 연결 케이블이 Color Profiler Suite와 함께 제공됩니다.</p>
프린터	모든 CMYK 또는 RGB 컬러 프린터

## 5.2에 대해 해결된 문제

### 새 Fiery Device Linker 프로파일 생성

새 Fiery Device Linker 프로파일을 생성하고 FieryMeasure에서 인쇄 설정을 하여 패치 레이아웃을 인쇄하는 경우 Fiery Device Linker 창의 다음 버튼이 활성화되고, 클릭하면 오류 메시지가 표시되었습니다.

### 업데이트된 허용 한계 세트 값이 표시되지 않음

Fiery Verify에서 허용 한계 값을 편집하고 저장하면 이제 새 값이 Fiery Verify 창에 표시됩니다.

### 프로필 선택기가 Fiery server에서 프로필을 로드하지 못함

Device Linker에서, 프로필 선택기가 Fiery server에서 프로필을 로드하지 못했습니다(IP 주소 127.0.0.1을 사용하여 서버를 추가한 경우).

### KDC 프린터에서 검정색으로 렌더링되는 별색

KDC 프린터의 경우 Color Profiler Suite v5.1.1에서 생성된 프로필을 사용할 때 검정색으로 렌더링되는 Pantone 별색은 100% 검정과 CMYK 100% 검정이 동일하게 보였습니다. 이제 Pantone 색상이 올바르게 렌더링되고 CMYK 검정색이 더 진하게 보입니다.

### Fiery Express Profiler의 잘못된 프로파일링 패치 레이아웃 인쇄

Fiery Express Profiler가 46 랜덤에서 잘못된 프로파일링 패치 레이아웃을 인쇄했습니다. 이제 올바른 차트 레이아웃이 인쇄됩니다.

### 작은 용지 크기에 인쇄할 때 Fiery Verify 작업 잘림

작업 속성 창에서 작은 용지 크기를 선택하고 Fiery 측정값 창에서 큰 차트 크기를 선택한 경우 Fiery Verify 작업이 잘렸습니다.

### Fiery Profile Inspector에서 프로필 색역 미리 보기가 표시되지 않음

이제 Fiery Profile Inspector가 프로필 색역 미리 보기와 함께 실행됩니다.

### Fogra 51 및 GRACoL에 대한 Fiery Verify 프리셋

이제 Fiery Verify는 IQ-501 장치가 설치된 Konica Minolta 프린터와 결합한 채 Fogra 51 또는 GRACoL에 대한 확인 프리셋을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

### Vutek 5r+에서 Q 프로파일러가 지원되지 않음

이제 Vutek 5r+ 의 Fiery Printer Profiler에서 Q 프로파일러를 사용할 수 있습니다.

### Fiery Printer Profiler에서 .it8 파일을 사용하여 프린터 프로필 생성

Fiery Printer Profiler는 Convert 측정값을 프로필 워크플로우에 사용할 때 Windows 및 Mac OS 시스템에서 응답하지 않게 됩니다. .it8 파일을 사용하여 프린터 프로필을 생성하고 설정을 두 번째로 변경하는 경우 설정 적용 창이 응답하지 않게 되어 클릭해도 버튼이 응답하지 않습니다.

## 5.2의 알려진 문제

### CMYK(잉크젯) 프리셋 없음

CMYK(잉크젯) 프리셋이 RISO 및 KDC와 같은 특정 프린터의 Fiery Printer Profiler 설정 적용 창에 없습니다.

### 검정색 테두리가 JPEG 미리 보기에 표시됨

검정색 테두리가 Epson ILS Fiery Printer Profiler 작업의 패치 페이지 JPEG 미리 보기에 표시됩니다.

### 인쇄 바닥글 정보 테스트

Fiery Device Linker의 클라이언트 운영 체제 언어에 관계 없이 테스트 인쇄 바닥글 정보는 영어로 표시됩니다.

### 이전에 최적화된 장치 링크 프로파일 값이 없음

Fiery Device Linker에서 추가 측정값으로 프로필을 최적화하기 위해 반복을 수행하도록 선택하는 경우, 델타 E 및 델타 E 최대값은 이전에 최적화된 장치 링크 프로파일 워크플로우의 결과 창에 표시되지 않습니다.

### Fiery Printer Profiler에서 새 용지 프로파일 생성

Fiery Printer Profiler에서 A3 용지를 사용하여 보정을 수행한 경우에도 새 용지 프로파일 생성할 때 작업 속성 창에서 종이 크기가 8.5x11로 변경됩니다. 작업 속성을 사용하여 보정 및 프로파일링을 생성하면 프리셋이 A3로 설정됩니다.

### Fiery Verify 및 이중 모니터

Fiery Verify는 어플리케이션이 이동되고 보조 모니터에서 닫히더라도 기본 모니터에서 항상 실행됩니다.

### Windows 7/Server 2008 R2 시스템에서 X-Rite i1Pro 3 Plus 드라이버 설치

Windows 7 또는 Windows Server 2008 R2 시스템에 Color Profiler Suite가 설치되면, X-Rite i1Pro 3 Plus 드라이버 설치 팝업 창이 나타납니다. i1Pro 3 Plus 드라이버가 Color Profiler Suite 설치 관리자에서 제거되었습니다. i1Pro 3 Plus 드라이버를 수동으로 설치하려면 <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver>에 가서 다운로드 후 실행 파일을 열고 화면의 지시를 따릅니다.

### Windows에서 옵션인 용지 급지 장치가 장착된 KM FD-9

옵션인 용지 급지 장치가 장착된 KM FD-9을 사용하기 위해 Konica Minolta Terminal 어플리케이션을 Windows 64비트 운영 체제에서만 설치할 것을 권장합니다.

## Windows 시스템이 중요한 업데이트를 놓칠 경우 Fiery Color Profiler Suite를 시작할 수 없습니다

모든 중요한 최신 Windows 업데이트가 설치되지 않은 Windows 운영체제 관련 오류를 관측할 경우 Fiery Color Profiler Suite 5.2 애플리케이션을 사용하지 못할 수 있습니다. Fiery Color Profiler Suite를 문제 없이 사용하려면 Windows 운영체제를 업데이트해야 합니다.

## Fiery Color Profiler Suite v5.2 및 Fiery Command WorkStation v6.2

Fiery Color Profiler Suite v5.2(CPS)은 Fiery Command WorkStation 패키지 v 6.2(CWS) 및 아래와 호환되지 않습니다. Fiery Command WorkStation 패키지 v6.3으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

**참고:** Mac OS 컴퓨터에서 CWS v6.2와 함께 CPS v5.2을(를) 실행할 경우 CWS v6.2에서 중요한 경고 메시지가 표시될 수 있습니다.

## Fiery Color Profiler Suite v5.2 보정 또는 G7 보정 생성

Fiery Color Profiler Suite v5.2(CPS)이 새 보정을 생성할 경우, G7 또는 프로파일링 패치 인쇄 시 자동으로 선택되도록 임시 출력 프로파일로 연결됩니다. 임시 프로파일이 현재 Fiery Command WorkStation 장치 센터 > 색상에 설정된 서버 기본 출력 프로파일과 중복됩니다. 장치 센터에서 편집 기능을 사용하여 서버 기본 출력 프로파일을 편집한 경우(곡선 조정 적용), G7 보정 또는 프로파일링 수행을 위해 임시 프로파일과 함께 새 보정 설정을 사용할 때 곡선 편집 내용이 적용됩니다. 곡선이 서버에서 프로파일에 추가되었다면, 서버 기본 프로파일을 편집 내용이 적용되지 않은 프로파일로 설정하는 것이 중요합니다. 서버 기본 설정으로 공장 기본 출력 프로파일을 선택하면 이 문제를 안전하게 방지할 수 있습니다.

## 동일한 클라이언트에서 여러 장치를 연결하거나 분리할 때 기본 설정 오류

Mac OS에서 기본 설정 경로를 찾을 수 없다는 기본 설정 오류가 발생할 경우 확인을 클릭하여 계속합니다.

## EFI ES-2000으로 G7 차트 측정

EFI ES-2000으로 G7 차트를 측정할 경우 51 랜덤 또는 51 랜덤 2-Up G7 차트 레이아웃으로 전환해야 합니다. G7 차트를 P2P51R 또는 P2P51R 2-Up 차트로 전환하여 G7 차트를 측정할 경우 "정확한 스트립 측정 여부 확인오류" 메시지가 표시될 수 있습니다.

## Mac OS 클라이언트에서 자동 라이선스 다운로드 실패

Color Profiler Suite 라이선스(.lic) 파일이 Mac OS 클라이언트 컴퓨터에서 자동으로 다운로드되지 않기 때문에 데모 모드에서 시작 패드가 열립니다. <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/>에서 라이선스를 수동으로 다운로드할 수 있습니다. 라이선스 다운로드 실패 시 Color Profiler Suite 애플리케이션에 있는 버튼을 클릭할 수도 있습니다.

## X-Rite i1Pro 3 Plus로 패치 측정

FieryMeasure에서 X-Rite i1Pro 3 Plus를 사용하여 측정값을 읽을 때 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면 측정을 계속할 수 없습니다. 패치를 측정하기 전에 데스크톱 컴퓨터 시스템에서 절전 모드를 사용하지 않도록 설정하는 것이 좋습니다.

## Color Profiler Suite 기본 창

### 탐색 버튼이 숨겨짐

Windows 10 컴퓨터에서 텍스트, 앱 및 기타 항목에 대해 크기 조정을 변경할 경우 Color Profiler Suite 창의 탐색 버튼이 숨겨질 수 있습니다.

## 보정

### CMYK+의 패치 페이지에 체크 표시 없음

CMYK+ 모드에서 채보정을 위한 패치 페이지를 측정할 때, 색상 행이 성공적으로 측정되었음을 나타내는 체크 표시가 사용자 인터페이스가 표시되지 않습니다.

## 측정 도구

### (Mac OS) 라이선스가 부여된 도구에서 Color Profiler Suite가 데모 모드로 유지됨

Mac OS의 경우 정품 라이선스가 부여된 모드에서 Color Profiler Suite를 시작할 때 연결된 측정 도구에 라이선스가 부여된 상태인데, 라이선스가 없는 다른 측정 도구에 연결한 후 라이선스가 부여된 측정 도구의 연결은 끊으면 Color Profiler Suite가 데모 모드로 진입합니다. 그런 다음 라이선스가 부여된 측정 도구에 다시 연결하면 Color Profiler Suite는 데모 모드를 유지합니다. 정품 라이선스가 부여된 모드로 되돌리려면 Color Profiler Suite를 다시 시작해야 합니다.

### (Mac OS) iO 테이블이 재연결 후 인식되지 않음

iO 테이블이 연결된 상태에서 Mac OS에서 Color Profiler Suite를 실행하는 경우 iO 테이블 또는 분광 광도계를 분리했다가 다시 연결하면 iO 테이블이 더 이상 인식되지 않습니다. Color Profiler Suite와 함께 iO 테이블 사용을 재개하려면 iO 테이블의 전원을 차단했다가 다시 연결해야 합니다.

이 문제는 2013년 이전에 iO 테이블을 구입한 경우 발생할 수 있습니다.

### ES-2000 측정 오류

ES-2000와(과) 자를 함께 사용할 때(자 사용 설정 켜짐) 측정 오류가 발생하면 측정 페이지의 위치가 올바른지 확인합니다. 측정 페이지는 백업 보드에서 측정할 첫 번째 스트립이 고정 클립과 가장 가까운 위치에 오도록 배치합니다. 자는 첫 번째 스트립만 보이도록 페이지 맨 위에 둡니다. 각 스트립 측정을 완료할 때마다 다음 스트립이 보이도록 자를 위로 이동합니다.

올바른 배치도를 보려면 Fiery Printer Profiler의 페이지 측정 화면에서 방법 설명 링크를 클릭합니다.

## Windows

### 프로파일 이름이 잘못 표시됨

프로파일을 ASCII 이외 문자(예: 일본어 문자)를 포함하는 설명과 함께 저장하는 경우 Windows 7 또는 Windows 8을 실행하는 응용 프로그램에서 해당 설명이 잘못 표시될 수 있습니다. 설명은 ASCII 문자로 표시되기 때문입니다.

## Fiery Printer Profiler

### 그레이스케일이 기본 색상 모드인 경우 프로파일 패치 페이지를 그레이스케일로 인쇄

기본 색상 모드 설정을 Command WorkStation의 기본값 설정에서 그레이스케일로 변경할 경우 프로파일링 패치 페이지가 일부의 경우 그레이스케일로 인쇄될 수 있습니다. 이 경우 올바른 설정으로 프로파일링 패치 페이지를 인쇄하려면 기본 색상 모드를 CMYK로 변경합니다.

### G7 밀도 기준 보정 대상의 보정 관리자 표시

Fiery Color Profiler Suite가 설치되어 있고 라이선스를 득한 경우, 보정기에서 G7 보정을 생성하는 옵션을 제공합니다. G7 보정으로 전달 곡선이 Fiery 서버 보정 대상에 적용되어 G7 그레이 밸런스에 도달합니다. 보정 관리자는 G7 NPDC 수정 곡선이 적용된 상태로 보정 대상이 아닌, 원본 보정 대상이 표시됩니다.

### iGen5에서 생성된 확장된 색역 프로필이 인공물을 만들어냄

iGen5에서 CMYK+O, CMYK+G 또는 CMYK+B 색상 공간을 위한 프로필을 생성하는 경우 이미지에서 원치 않는 인공물이 관찰되면 PDF 워크플로우에서 새 프로필을 생성하여 최신 확장된 색역 프로파일링 엔진을 사용해 보십시오.

### Fiery 서버 연결

Fiery Printer Profiler이(가) 인쇄하거나 저장할 때 Fiery 서버에 대한 연결이 중단되면 예상치 못한 결과가 나타날 수 있습니다.

### 새 보정 세트 및 프로필을 생성할 때 가상 프린터 생성

새 보정 세트 및 프로필을 생성할 때 가상 프린터를 생성할 경우 프로필 이름에 더블 바이트 문자를 포함할 수 없습니다.

### 인라인 측정 장치로 보정

인라인 측정 장치로 보정할 경우 Fiery Printer Profiler 및 Fiery Profile Inspector이(가) 작업 속성에서 선택한 프리셋에 ColorWise II기 설정이 지정된 경우 충돌이 발생합니다.

## Fiery Verify

### 2바이트 문자가 포함된 사용자 이름

2바이트 문자가 포함된 사용자 이름으로 컴퓨터에 로그인하면 Fiery Verify이(가) 올바르게 실행되지 않습니다. 2바이트 문자가 포함되지 않은 이름의 사용자로 로그인해야 합니다.

### UTF8 문자 지원 안 됨

파일 이름에 UTF8 문자가 포함된 경우 Fiery Verify이(가) 프로필을 열 수 없습니다.