



Release-Informationen

Fiery® proServer und Fiery XF, Version 7.2.1

EFI™ gibt die Veröffentlichung von Fiery® proServer und Fiery XF 7.2.1 bekannt. Das neueste Fiery Software-Release ist ein Serverupdate für Fiery proServer und Fiery XF 7.2, das den Fiery XF server von 7.2 auf 7.2.1 aktualisiert.

Fehlerkorrekturen

Fehlerbehebungen in Bezug auf FAST RIP:

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in FAST RIP die Verarbeitung von Kacheln eingestellt wurde.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verarbeitung von PDF-Dateien lange dauerte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Teile einer PDF-Datei fehlten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine gerasterte PDF-Datei aus Esko eine leere Vorschau oder Ausgabe ausgab.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Verarbeitung von PDF-Dateien zum Abbruch des Prozesses in FAST RIP führte.

Fehlerbehebungen in Bezug auf die Druckertreiber:

- Es wurde ein Problem bezüglich der Schatten im Prüfungsetikett behoben, die beim Druck auf einem EPSON SureColor SC-P7000 und SC-P7500/9500 erschienen.
- Es wurde ein Problem in Bezug auf den Duplexdruck auf einem OKI Pro9431/ES9431 behoben.
- Es wurde ein Problem mit dem Druckertreiber der Canon imagePROGRAF PRO Series in Bezug auf das Synchronisieren der Medieninformationen behoben.
- Es wurde ein Problem mit dem Roland DG VG540 behoben, bei dem der Druck mit einem Medienprofil von Fiery XF 6.5.2 nicht erfolgen konnte.
- Es wurde ein Problem bei der Anzeige von 60"-Medien bei der Verwendung des Canon imagePROGRAF PRO-6000S behoben.

Fehlerbehebungen in Bezug auf Sammelformen:

- Es wurde ein Problem beim Mehrfachduplizieren behoben, bei dem falsche Abstände angezeigt wurden.

Fehlerbehebungen in Bezug auf Fiery XF server:

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem unnötige Farben und Untermalungen in den Prüfergebnissen angezeigt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sammelformen falsch in die polnische Sprache übersetzt wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem die i-cut-Registrierungskennzeichnungen abgeschnitten wurden.



- Es wurde ein Problem bei der Verarbeitung einer PDF-Datei mit der veralteten Adobe PDF Print Engine oder CPSI behoben, das Überdrucken und fehlende Elemente verursachte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem JDF-Protokolldateien gelöscht wurden, wenn Protokolldateien oder Alle löschen in Server Manager > Server > Wartungsausgewählt wurde.

Fehlerbehebungen in Bezug auf den Schneidsystem-Treiber

- Es wurde ein Problem mit OXF-Dateien von Fiery XF behoben, die von SUMMA GoProfile verwendet wurden.

Fehlerbehebungen in Bezug auf FAST DRIVE:

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Aufträge über den IP-Druck an einen EFI™ VUTEk Drucker gesendet wurden. Aufträge wurden im Verarbeitungszustand festgehalten.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem Aufträge mit chinesischen Schriftzeichen mit einem EFI™ VUTEk® h5-Drucker verarbeitet wurden.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Senden von Aufträgen über den IP-Druck an einen EFI™ VUTEk Drucker eine falsche Bildgröße angezeigt wurde.

Fehlerbehebungen in Bezug auf die Lizenz:

- Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Service zur Aktivierung der EFI Option-Funktion, nachdem die Warnung über die abgelaufene Lizenz versteckt wurde, nicht reagierte.

Neue Druckertreiber

- EFI
 - FARBEN
 - STROM
- HP
 - STITCH S300 (Printer Option Wide Format)
 - STITCH S500 (Printer Option Wide Format)
 - STITCH S1000 (Printer Option Super Wide Format)

Hinweis: Die Druckertreiber-Erweiterung HP STITCH S300/S500/S1000 muss zusätzlich zum 7.2.1-Update installiert werden, das über den Fiery XF Online Updater verfügbar ist.

- OKI
 - Pro9541WT (Printer Option OKI)
- Roland DG
 - TrueVis VG2-540/640 CMYKcmkO (Druckeroption XXL)

Aktualisierte Druckertreiber

- EFI
 - EFI™ VUTEk h3/h5, EFI™ VUTEk h3/h5 [FAST DRIVE] und EFI™ VUTEk h3/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - Überarbeitete Druckerauflösungserunterstützung
 - Druckauflösung von 1000 x 1200 dpi entfernt
 - Druckauflösung von 900 x 1200 dpi hinzugefügt

Farbfunktionen

- Unterstützung von 315 neuen PANTONE® FASHION, HOME + INTERIORS Baumwoll- und Papierfarben
- Unterstützung des IT8.7/5-Diagramms mit Color Tools im Optimierungs-Workflow

Produktivitätsverbesserungen

- Neuer Toleranzvorgaben-Editor in Server Manager, um eigene Toleranzvorgaben für die Auftragsprüfung in Fiery XF mit Fiery Verify zu erstellen. Sie können neue eigene Toleranzvorgaben erstellen sowie vorhandene Toleranzvorgaben aus den Industriestandards modifizieren und sie dann als neue eigene Toleranzvorgaben speichern.

Verfügbarkeit

- Das Fiery XF 7.2.1-Serverupdate ist als Online-Update über Fiery Server Control für alle Konfigurationen von Fiery proServer und Fiery XF Version 7.2 verfügbar.
- Alternativ kann das Fiery XF 7.2.1-Serverupdate über den [EFI Downloads-Bereich](#) heruntergeladen werden.

Zusätzliche Hinweise

- Fiery proServer- und Fiery XF-Lösungen bestehen aus mehreren Softwareanwendungen. Eine Serveranwendung (Fiery XF server), eine Clientanwendung (Fiery Command WorkStation) und Farbanwendungen (Color Profiler Option und Color Verifier Option) sind in Fiery Color Profiler Suite enthalten. Nur die Serveranwendung wird als Teil des Updates 7.2.1 aktualisiert. Die anderen Softwarekomponenten müssen möglicherweise aktualisiert werden, um mit dem neuesten Update korrekt funktionieren zu können.
- Die folgende Übersicht informiert Sie über die erforderlichen Versionen von Fiery XF server, Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite für die volle Unterstützung der Funktionen, die mit Fiery XF 7.2.1 angeboten werden:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Paket	Fiery Color Profiler Suite
--	------------------------	--	-----------------------------------

Fiery XF 7.2.1	7.2.1	6.5.0.512 oder höher	5.3.2.16 oder höher
-----------------------	-------	----------------------	---------------------

- Die neuesten Versionen von Fiery Command WorkStation und Fiery Color Profiler Suite sind über den Fiery Software Manager oder das Download Center unter <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> im Abschnitt Anwendersoftware und Tools verfügbar.

Software-Support- und Wartungsvertrag (SMSA) und EFI Enhanced Service Program (ESP)

EFI Verträge über Softwarewartung und Support (SMSA) und Enhanced Service Program (ESP)-Verträge für Fiery proServer und Fiery XF bieten kontinuierlich neue Funktionen, Verbesserungen, Korrekturen und die neuesten Druckertreiber. Fiery XF 7.2.1 ist ohne zusätzliche Kosten für alle Kunden verfügbar, deren Fiery Software durch einen dieser Verträge abgedeckt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Fiery proServer oder Fiery XF Vertriebspartner oder unter <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

Das Portfolio der integrierten Lösungen von EFI erhöht Ihre Produktivität und verbessert Ihr Geschäftsergebnis. Erfahren Sie mehr unter www.efi.com.