



## 使用上の注意

# Fiery® proServer および Fiery XF、バージョン 7.3.1

EFI™は、Fiery® proServer と Fiery XF 7.3.1 のリリースを発表します。新しくリリースされた Fiery ソフトウェアは、Fiery proServer と Fiery XF 7.3 のサーバーアップデートで、Fiery XF server を 7.3 から 7.3.1 にアップデートします。

### 新しいプリンタードライバー

- EFI
  - FabriVU 180+
  - FabriVU 340+
  - FabriVUi 340i+
- キヤノン
  - Colorado 1630 (Printer Option グループ 6)
  - imagePROGRAF GP-200 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-300 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-520 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-540 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-2000 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-4000 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-5200 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF GP-5300 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-2100 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-3100 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-4100 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5210 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5310 (Printer Option グループ 4)
  - imagePROGRAF TX-5410 (Printer Option グループ 4)



- imagePROGRAF TZ-5300 (Printer Option グループ 4)
- imagePROGRAF TZ-30000 (Printer Option グループ 4)
- d.gen
  - Teleios HEXA (Printer Option グループ 5)
- EPSON
  - SureColor SC-B60X0 (Printer Option グループ 3)
  - SureColor SC-T31X0 (Printer Option グループ 3)
  - SureColor SC-T34X0 (Printer Option グループ 3)
  - SureColor SC-T51X0 (Printer Option グループ 3)
  - SureColor SC-T54X0 (Printer Option グループ 3)
  - SureColor SC-V7000 (Printer Option グループ 6)
- GongZheng
  - GZH3200-SG (Printer Option グループ 5)
  - GZM5000-SG (Printer Option グループ 5)
- Handtop
  - HT2500UV-R (Printer Option グループ 7)
  - HT2512UV-R (Printer Option グループ 7)
  - HT3116UV-K (Printer Option グループ 7)
  - HT3200UV-K (Printer Option グループ 7)
  - R5\_600 (Printer Option グループ 7)
  - R5\_720 (Printer Option グループ 7)
- HP
  - DesignJet D5800 (Printer Option グループ 3)
  - Latex 1500 (Printer Option グループ 7)
  - PageWide XL Pro 5200 (Printer Option グループ 6)
  - PageWide XL Pro 8200 (Printer Option グループ 6)
  - PageWide XL Pro 10000 (Printer Option グループ 6)
- Liyu
  - FS33 (Printer Option グループ 7)
  - FS53 (Printer Option グループ 7)
  - KJC (Printer Option グループ 7)
  - LG2536 SG (Printer Option グループ 7)

- LY DSJ RA BYHX (Printer Option グループ 7)
- PZR3208 (Printer Option グループ 7)
- Mimaki
  - UJV-160 (Printer Option グループ 5)
- MUTOH
  - ValueJet 628X (Printer Option グループ 3)
- Roland DG
  - VersaUV LEC2-300 (Printer Option グループ 6)
  - VersaUV LEC2-330 (Printer Option グループ 6)
  - VersaUV LEC2-640 (Printer Option グループ 6)
  - VersaUV LEF2-200 (Printer Option グループ 6)
  - VersaUV LEF2-300 (Printer Option グループ 6)
  - VersaUV LEF2-300D (Printer Option グループ 6)
- swissQprint
  - Karibu (Printer Option グループ 7)

## アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
  - VUTEk 3r/5r、3r+/5r+、D3r/D5r、Q3r/Q5r および Pro 32r、32r+
    - アップデート済みカラーモードは次のとおりです。
      - CMYK
      - CMYKcmk
      - CMYKcmk (配分曲線)
  - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - アップデート済み印刷モード
      - 追加 : 4C-WWU-Q、4C-WWO-Q、4C-CWWC-C1-Q、4C-CWWC-C2-Q および White-Only-DS-Q

## 新しいファイル形式のサポート

- Adobe PSB (Photoshop Big) ファイル形式のサポート

## 新しいオペレーティングシステムのサポート

Fiery XF server 7.3.1 では、次のオペレーティングシステムをサポートします。

- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows Server 2022

## 修正された問題

**Fiery XF 7.3.1 関連の修正は、Command WorkStation パッケージ 6.7.0.332 で有効**

- Job Editor 関連の修正 :
  - macOS Big Sur 11.5.2 を使用した 4K モニターで、マウスのカーソル位置がクリックしたポイントと一致しない、Job Editor での問題を修正しました。
  - プリンタータブが選択されている場合に Job Editor の設定が無効になる問題を修正しました。
- Server Manager 関連の修正 :
  - SMSA が Command WorkStation 内部で期限切れと表示される、Server Manager での問題を修正しました。

**Fiery XF server 7.3.1 関連の修正**

- Fiery XF server 関連の修正 :
  - レベル 1 とレベル 2 のカットデータが含まれている場合、ネスティングの複数ページジョブのカットデータが作成されない問題を修正しました。
  - Adobe® PDF Print Engine (APPE) の PDF ファイルの処理中に発生する問題を修正しました。
  - Adobe® PDF Print Engine が特定の PDF ファイルを使用してデータに不正なアクセスを試みる原因となった問題を修正しました。
  - 名前に umlaut が含まれる出力インテントを伴う PDF ファイルの処理の問題を修正しました。
  - 処理後待機ジョブで Print & Cut が機能しなくなる問題を修正しました。
  - 出力先プロファイルが使用されていない場合の問題を修正しました。
  - タイルを使用するとグロメットマークが二重に印刷される問題を修正しました。
  - インク節約プロファイルが Server Manager で正しく表示されない問題を修正しました。
  - Japan Color Contol Strip (iliO3) の IT8 ファイル名が正しくない問題を修正しました。
- プリンタードライバー関連の修正 :
  - EPSON SureColor SC P20080 が余白を切り取る問題を修正しました。
  - EFI Pro 24f プリンターのホワイト登録に関する問題を修正しました。
  - EFI VUTEk 5r プリンターを使用した場合に Fiery XF server がクラッシュする問題を修正しました。
  - swissQprint Nyala 3 がインクチャンネルを混合する問題を修正しました。
  - 「ジョブが印刷メディアのサイズを超えています」というエラーメッセージが表示される、キヤノン Colorado 1650 ドライバーの問題を修正しました。

- FOTOBA カットマークがオンになっているとジョブが常に左揃えで印刷される、キヤノン Colorado 1650 プリンターの問題を修正しました。
- Agfa Anapurna RTR3200i LED ドライバーを使用した場合の、不正なカラー出力の問題を修正しました。
- Agfa Anapurna M2050 プリンターのミックスチャンネルの問題を修正しました。
- Mimaki UCJV-300 プリンタードライバーシリーズで自動切り取りが機能しない問題を修正しました。
- FAST DRIVE 関連の修正 :
  - FAST DRIVE プリンタードライバーが正しいインク数を表示しない問題を修正しました。
- FAST RIP 関連の修正 :
  - PDF ファイルの不要な線に関する問題を修正しました。
  - カラー管理がオフに設定されていても、FAST RIP がスポットカラーを含むファイルの処理を停止しない問題を修正しました。
  - 色最適化の強調が FAST RIP で機能していない問題を修正しました。
- ネスティング関連の修正 :
  - 「ネスティングジョブの読み取りに失敗しました」というエラーが発生し、ネスティングジョブが処理されない問題を修正しました。
- カット関連の修正 :
  - SUMMA GoProduce 駆動カッターを使用した場合、ネスティングジョブのカットマークサイズが異なる問題を修正しました。
- Fiery Server Control 関連の修正 :
  - Fiery Server Control が Fiery XF server 状況を正しく表示しない問題を修正しました。
  - Fiery カッター素材データベースコネクタが検出されない問題を修正しました。

## 使用可否

- Fiery XF server 7.3.1 アップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 7.3 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- また、Fiery XF server 7.3.1 アップデートは、[EFI ダウンロード領域](#)からダウンロードできます。

## 補注

- Fiery proServer および Fiery XF ソリューションは、複数のソフトウェアアプリケーションから構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF server)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option)。
- 次の概要は、Fiery XF 7.3.1 で提供される機能の完全なサポートに必要な Fiery XF server、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

|                       | Fiery XF server  | Fiery Command WorkStation Package   | Fiery Color Profiler Suite   |
|-----------------------|--|---|--|
| <b>Fiery XF 7.3.1</b> | 7.3.1  | 6.7.0.332 以降  | 5.4.0.44 以降  |
| サポート対象のオペレーティングシステム   | Microsoft Windows 10<br>Microsoft Windows 11<br>Microsoft Windows 2016 Server (64 ビット)<br>Microsoft Windows 2019 Server<br>Microsoft Windows 2022 Server | Microsoft Windows 10<br>Microsoft Windows 11<br>Microsoft Windows 2016 Server (64 ビット)<br>Microsoft Windows 2019 Server<br>Microsoft Windows 2022 Server<br>macOS 10.14、10.15<br>macOS 11 (最新の互換性を確認)<br>macOS 12 (最新の互換性を確認) | Microsoft Windows 10<br>Microsoft Windows 11<br>Microsoft Windows 2022 Server<br>macOS 10.14、10.15<br>macOS 11 (最新の互換性を確認)<br>macOS 12 (最新の互換性を確認) |

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager またはダウンロードセンター <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

## ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と EFI Enhanced Service Program (ESP)

Fiery proServer と Fiery XF 用の EFI ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と Enhanced Service Program (ESP) 契約では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 7.3.1 は、これらの契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery proServer または Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、[www.efi.com/fiery-for-inkjet](http://www.efi.com/fiery-for-inkjet) を参照してください。

EFI の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、ボトムラインが向上します。詳細は、[www.efi.com](http://www.efi.com) を参照してください。