



使用上の注意

Fiery® proServer および Fiery XF、バージョン 7.3.3

EFI™は、ここに Fiery® proServer と Fiery XF 7.3.3 のリリースを発表します。この最新の Fiery ソフトウェアリリースは、Fiery proServer と Fiery XF 7.3 のサーバーアップデートで、Fiery XF server を 7.3、7.3.1 または 7.3.2 から 7.3.3 にアップデートします。

新しいプリンタードライバー

- EFI
 - MCORR 1300
 - VUTEk PaperPro (注意 : v7.3.2 でサポートされている VUTEk 180b から名前を変更)
 - VUTEk XT
- Agfa
 - Anapurna H1650i LED (Printer Option グループ 7)
- Durst
 - Alpha 190 (Printer Option グループ 7)
 - Alpha 330 (Printer Option グループ 7)
- EPSON
 - SureColor SC-B70X0 (Printer Option グループ 3)
 - SureColor SC-F2000 (Printer Option グループ 5)
 - SureColor SC-F2100 (Printer Option グループ 5)
 - SureColor SC-F3000 (Printer Option グループ 5)
 - SureColor SC-F9400 (Printer Option グループ 6)
- HP
 - DesignJet XL 3600 (Printer Option グループ 5)
- 富士フイルム
 - Acuity Prime (Printer Option グループ 7)



- JHF
 - Leopard M3300 (Printer Option グループ 7)
 - 京セラシリーズ (Printer Option グループ 7)
 - R3700Pro (Printer Option グループ 7)
 - R7000Pro (Printer Option グループ 7)
 - T3700 (Printer Option グループ 7)
 - T3700Pro (Printer Option グループ 7)
 - VISTA V398 (Printer Option グループ 7)
- Kornit
 - Presto (Printer Option グループ 7)
- Liyu
 - KC Ricoh Gen6 (Printer Option グループ 7)
 - LY DS KY PCIE (Printer Option グループ 7)
 - LY DS RB BYHX (Printer Option グループ 7)
 - LY FS KY PCIE (Printer Option グループ 7)
 - LY FS NB PCIE (Printer Option グループ 7)
 - LY KC RB (Printer Option グループ 7)
 - Platinum KC UV (Printer Option グループ 7)
 - Platinum KC Ricoh Gen5 (Printer Option グループ 7)
 - Platinum PCT (Printer Option グループ 7)
 - Platinum PCT LED (Printer Option グループ 7)
- Mimaki
 - CJV300 Plus (Printer Option グループ 5)
 - JFX200-2513 EX (Printer Option グループ 7)
 - JV100-160 (Printer Option グループ 5)
 - SWJ-320EA (Printer Option グループ 5)
 - TS55-1800 (Printer Option グループ 5)
 - Tiger-1800B (Printer Option グループ 7)
 - Tiger-1800B MkII (Printer Option グループ 7)
 - TS100-1600 (Printer Option グループ 5)
 - Tx300P-1800 MkII (Printer Option グループ 5)
 - Tx500-1800B (Printer Option グループ 5)
 - Tx500P-3200DS (Printer Option グループ 5)
 - UJV100-160 (Printer Option グループ 5)

- UJF-7151 plus (Printer Option グループ 5)
- UJF-7151 plus II (Printer Option グループ 5)
- Mutoh
 - DrafStation RJ-901X (Printer Option グループ 3)
 - ValueJet 626UF (Printer Option グループ 5)
 - ValueJet 1638UH (Printer Option グループ 5)
 - ValueJet 1638UR (Printer Option グループ 5)
 - XpertJet 661UF (Printer Option グループ 5)
 - XpertJet 1642WR (Printer Option グループ 5)
- Roland DG
 - TrueVIS SG3-300 (Printer Option グループ 4)
 - TrueVIS SG3-540 (Printer Option グループ 4)
 - TrueVIS VF2-640 (Printer Option グループ 5)
 - TrueVIS VG3-640 (Printer Option グループ 6)
 - TrueVIS VG3-540 (Printer Option グループ 6)
- WEIHANG
 - WH-2513 (Printer Option グループ 7)
- さらに、希望に応じて利用可能な 850 以上の追加プリンターをサポートします。サポートするプリンターブランドの総数は 266、モデルは 2,200 以上です (連絡先 FieryDisplayGraphicsSales@efi.com)。

アップデート済みプリンタードライバー

- EFI
 - Pro 30h
 - インクと用紙使用量のサポート追加
 - VUTEk 32h [FAST DRIVE] / VUTEk h3/h3 X4/h5/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - 「TransForm-TF」 インクサポートの追加
 - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - アップストリーム MIS やワークフローソリューションへの JDF ベース通信を可能にするため、スムーズなレベルのサポートをデバイス機能に追加
 - 新しい印刷モードの追加
 - 4C-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-Coat_F-Matte-Q
 - W-Coat_F-Gloss-Q

- W-Coat_F-Matte-Q
- White-Under-Coat_F-Matte-Q
- White-Under-Coat_F-Gloss-Q
- キヤノン
 - imagePROGRAF GP シリーズ(200/300/520/540/2000/4000/5200/5300)
 - 新しいカラーモードである CMYK-fp（プロセスカラーとしての蛍光ピンクのサポート）の追加
- EPSON
 - SureColor SC-P-75X0/95X0
 - インク濃度調整オプションの追加
- Roland DG
 - VersaUV LEC2-330/-640
 - 新しいカラーモード（CMYKR と CMYKOR）の追加

新たな業界標準のサポート

- プリンター埋め込み分光測色計に対する ISO 12647-8:2021 検証印刷のサポート
 - サポート対象の EPSON プリンターの EPSON Spectroproofer（ILS 20 および ILS 30）
 - サポート対象のキヤノンプリンターのキヤノン分光測色計（キヤノン imagePROGRAF iPF64x0/64x0s）
 - 注意：
 - Fiery XFv7.3.2 では、携帯型分光測色計のサポートが提供されました。
 - Fiery Verify でのサポートには Fiery Color Profiler Suitev5.4.1.02 以降のインストールが必要です。

生産性の向上

- 優先度の高いワークフロー
 - ワークフローレベルで優先度をつけてジョブを処理

修正された問題

Fiery XF server 7.3.3 関連の修正

- Fiery XF server 関連の修正：
 - 2 つ目のメディアウェッジを手動で測定できない問題を修正しました。
 - G7 用紙プロファイリングを実行するときに、VCC を使用していなかった問題を修正しました。

- リニアリゼーションチャートをスプールするときの問題を修正しました。
- ユーザー単位などの PDF を処理するときの問題を修正しました。
- K-Cut のカットマークが黄色の背景で印刷される問題を修正しました。
- Fiery Verify がダイナミックウェッジでスポットカラー値を測定する問題を修正しました。
- テキストがランダムに欠落する問題を修正しました。
- ダイナミックウェッジの作成に関する問題を修正しました。
- ブリードボックスを使用している PDF を処理するときの問題を修正しました。
- カラー変換を行うときに発生していた Adobe PDF Print Engine のエラーを修正しました。
- あるプリンターから別のプリンターにジョブを移動するときに発生していた 3cc ファイルの問題を修正しました。
- プリンタードライバー関連の修正：
 - HP DesignJet T7100 プリンターの接続に関する問題を修正しました。
 - HP Latex 800W プリンターでレポートのあるインクレベルの問題を修正しました。
 - HP Latex 570 プリンターで印刷中に表示される「古いバージョンの XF から計算されたジョブデータです。ジョブを再計算してください。」のメッセージエラーを修正しました。
 - HP DesignJet Z9+ Pro プリンターを使用するときの印刷に関する問題を修正しました。
 - HP DesignJet Z9+ Pro および HP Latex 800W プリンターで、ダウンロードしたプリンター用紙をリスト表示するときの問題を修正しました。
 - HP PageWide XL 3920 RGB プリンターで発生する EPL の複製に関する問題を修正しました。
 - HP PageWide XL シリーズプリンターのライセンスに関する問題を修正しました。
 - HP Latex 700/800W シリーズプリンターを使用して印刷物の裏面をミラーに設定するときの問題を修正しました。
 - HP DesignJet Z9+ Pro プリンターを使用するときの給紙方法選択に関する問題を修正しました。
 - キヤノン Océ Colorado 1640 プリンターで SUMMA D60R カッターの OPOS マークを印刷するときの問題を修正しました。
 - Roland DG VersaUV LEC2 シリーズプリンターの印刷およびカットに関する問題を修正しました。
 - Roland TrueVis VG2-640 cmkO プリンターでプロファイルを作成するときの問題を修正しました。
 - HP Indigo プリンターで印刷するときの問題を修正しました。
 - HP Latex R2000 プリンターの JDF 印刷ジョブ状況機能を使用するときの問題を修正しました。
 - EPSON SC-P85x0D/DL で光沢の写真用紙を使用する時のジョブ処理に関する問題を修正しました。
 - EPSON SC-P85x0 シリーズプリンターで A0 サイズをフチなし印刷するときの問題を修正しました。
 - EPSON SC-T77x0 シリーズプリンターで印刷するときの問題を修正しました。
 - EPSON SC-P85x0 シリーズまたは EPSON SC-T77x0 シリーズのプリンターで発生していた単方向および双方向の印刷に関する問題を修正しました。
 - キヤノン imagePROGRAF PRO2100 プリンターで 2 番目のロールを認識するときに発生していた問題を修正しました。

- キヤノン imagePROGRAF TZ-30000 プリンターで印刷するときの問題を修正しました。
- キヤノン imagePROGRAF GP シリーズプリンターでユーザー定義した用紙形式のフチなし印刷をするときの問題を修正しました。
- FAST DRIVE 関連の修正：
 - FAST DRIVE プリンタードライバーでの用紙給紙調整の処理に関する問題を修正しました。
 - FAST DRIVE プリンタードライバーを介した出力でカラーが異なる問題を修正しました。
 - インク消費量が正しく報告されない問題を修正しました。
- ネスティング関連の修正：
 - ネスティングジョブで用紙プロファイル名に特殊文字を使用しているときの問題を修正しました。
- カット関連の修正：
 - PDF の切り取りジョブとユーザー単位の問題を修正しました。
 - ネスティング用の OptiScout OXF ファイルを書き込むときの問題を修正しました。
- FAST RIP 関連の修正：
 - Adobe CPSI エンジンを使用して PDF を処理するときの問題を修正しました。
 - L*a*b*定義済みスポットカラーの処理に関する問題を修正しました。
 - 切り取りパスのミラーに関する問題を修正しました。

使用可否

- Fiery XF server 7.3.3 アップデートは、Fiery proServer および Fiery XF バージョン 7.3 のすべての設定で Fiery Server Control を介したオンラインアップデートとして使用できます。
- また、Fiery XF server 7.3.3 アップデートは、[EFI ダウンロード領域](#)からダウンロードできます。

補注

- Fiery proServer および Fiery XF のソリューションは次にあげるソフトウェアアプリケーションで構成されています。サーバーアプリケーション (Fiery XF server)、クライアントアプリケーション (Fiery Command WorkStation)、カラーアプリケーション (Fiery Color Profiler Suite に含まれている Color Profiler Option および Color Verifier Option)。
- 次の概要は、Fiery XF 7.3.3 で提供される機能の完全なサポートに必要な Fiery XF server、Fiery Command WorkStation、Fiery Color Profiler Suite のバージョンについて説明します。

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.3	7.3.3	6.8.0.26 以降	5.4.3 以降

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
サポート対象のオペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 ビット) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 ビット) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (最新の互換性を確認) macOS 12 (最新の互換性を確認)	Microsoft Windows 10 (64 ビット) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (最新の互換性を確認) macOS 12 (最新の互換性を確認)

- Fiery Command WorkStation および Fiery Color Profiler Suite の最新版は、Fiery Software Manager またはダウンロードセンター <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> のアプリケーションソフトウェアとツールセクションから入手できます。

ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と EFI Enhanced Service Program (ESP)

Fiery proServer と Fiery XF 用の EFI ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) と Enhanced Service Program (ESP) 契約では、機能、改善箇所、修正箇所および最新のプリンタードライバーを継続的に提供します。Fiery XF 7.3.3 は、これらの契約の対象の Fiery ソフトウェアをお持ちのすべてのお客様に追加料金なしでご利用いただけます。

詳細は、お近くの Fiery proServer または Fiery XF ディーラーに問い合わせるか、www.efi.com/fiery-for-inkjet を参照してください。

EFI の統合されたソリューションポートフォリオにより、生産性が高まり、収益が向上します。詳細は、www.efi.com を参照してください。