



# Notas de versão do cliente

## Fiery® proServer e Fiery XF, versão 7.3.3

A EFI™ tem o prazer de anunciar o lançamento do Fiery® proServer e do Fiery XF 7.3.3. Esta versão mais recente do software Fiery é uma atualização do servidor para o Fiery proServer e Fiery XF 7.3, que atualiza o Fiery XF server da 7.3, 7.3.1 ou 7.3.2 para 7.3.3.

### Novos drivers de impressora

- EFI
  - MCOORR 1300
  - VUTEk PaperPro (**Observação:** renomeada de VUTEk 180b compatível com a v7.3.2.)
  - VUTEk XT
- Agfa
  - LED Anapurna H1650i (Printer Option Grupo 7)
- Durst
  - Alpha 190 (Printer Option Grupo 7)
  - Alpha 330 (Printer Option Grupo 7)
- EPSON
  - SureColor SC-B70X0 (Printer Option Grupo 3)
  - SureColor SC-F2000 (Printer Option Grupo 5)
  - SureColor SC-F2100 (Printer Option Grupo 5)
  - SureColor SC-F3000 (Printer Option Grupo 5)
  - SureColor SC-F9400 (Printer Option Grupo 6)
- HP
  - DesignJet XL 3600 (Printer Option Grupo 5)
- Fujifilm
  - Acuity Prime (Printer Option Grupo 7)



- JHF
  - Leopard M3300 (Printer Option Grupo 7)
  - Kyocera Series (Printer Option Grupo 7)
  - R3700Pro (Printer Option Grupo 7)
  - R7000Pro (Printer Option Grupo 7)
  - T3700 (Printer Option Grupo 7)
  - T3700Pro (Printer Option Grupo 7)
  - VISTA V398 (Printer Option Grupo 7)
- Kornit
  - Presto (Printer Option Grupo 7)
- Liyu
  - KC Ricoh Gen6 (Printer Option Grupo 7)
  - LY DS KY PCIE (Printer Option Grupo 7)
  - LY DS RB BYHX (Printer Option Grupo 7)
  - LY FS KY PCIE (Printer Option Grupo 7)
  - LY FS NB PCIE (Printer Option Grupo 7)
  - LY KC RB (Printer Option Grupo 7)
  - Platinum KC UV (Printer Option Grupo 7)
  - Platinum KC Ricoh Gen5 (Printer Option Grupo 7)
  - Platinum PCT (Printer Option Grupo 7)
  - Platinum PCT LED (Printer Option Grupo 7)
- Mimaki
  - CJV300 Plus (Printer Option Grupo 5)
  - JFX200-2513 EX (Printer Option Grupo 7)
  - JV100-160 (Printer Option Grupo 5)
  - SWJ-320EA (Printer Option Grupo 5)
  - TS55-1800 (Printer Option Grupo 5)
  - Tiger-1800B (Printer Option Grupo 7)
  - Tiger-1800B MkII (Printer Option Grupo 7)
  - TS100-1600 (Printer Option Grupo 5)
  - Tx300P-1800 MkII (Printer Option Grupo 5)
  - Tx500-1800B (Printer Option Grupo 5)
  - Tx500P-3200DS (Printer Option Grupo 5)
  - UJV100-160 (Printer Option Grupo 5)

- UJF-7151 plus (Printer Option Grupo 5)
- UJF-7151 plus II (Printer Option Grupo 5)
- Mutoh
  - DrafStation RJ-901X (Printer Option Grupo 3)
  - ValueJet 626UF (Printer Option Grupo 5)
  - ValueJet 1638UH (Printer Option Grupo 5)
  - ValueJet 1638UR (Printer Option Grupo 5)
  - XpertJet 661UF (Printer Option Grupo 5)
  - XpertJet 1642WR (Printer Option Grupo 5)
- Roland DG
  - TrueVIS SG3-300 (Printer Option Grupo 4)
  - TrueVIS SG3-540 (Printer Option Grupo 4)
  - TrueVIS VF2-640 (Printer Option Grupo 5)
  - TrueVIS VG3-640 (Printer Option Grupo 6)
  - TrueVIS VG3-540 (Printer Option Grupo 6)
- WEIHANG
  - WH-2513 (Printer Option Grupo 7)
- Além de suporte de mais de 850 impressoras adicionais disponíveis mediante solicitação (entre em contato com [FieryDisplayGraphicsSales@efi.com](mailto:FieryDisplayGraphicsSales@efi.com)), levando o número total de marcas de impressoras compatíveis para 266 e de modelos para mais de 2.200.

## Drivers de impressora atualizados

- EFI
  - Pro 30h
    - Adição de suporte para uso de tinta e mídia
  - VUTEK 32h [FAST DRIVE] / VUTEK h3/h3 X4/h5/h5 X4 [FAST DRIVE]
    - O suporte à tinta "TransForm-TF" foi adicionado
  - VUTEK Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
    - Adição de suporte de nível de suavização nos recursos do dispositivo para permitir a comunicação baseada em JDF para upstream MIS ou soluções de fluxo de trabalho
    - Adição de novos modos de impressão
      - 4C-Coat\_F-Gloss-Q
      - 4C-Coat\_F-Matte-Q
      - W-Coat\_F-Gloss-Q

- W-Coat\_F-Matte-Q
- White-Under-Coat\_F-Matte-Q
- White-Under-Coat\_F-Gloss-Q
- Canon
  - imagePROGRAF GP series (200/300/520/540/2000/4000/5200/5300)
    - Adição de novo modo de cor: CMYK-fp (rosa fluorescente como cor de escala)
- EPSON
  - SureColor SC-P-75X0/95X0
    - Adição de opção para ajustar a densidade da tinta
- Roland DG
  - VersaUV LEC2-330/-640
    - Adição de novos modos de cor: CMYKR e CMYKOR

## Novo suporte padrão do setor

- Compatível com a validação de impressão ISO 12647-8:2021 para espectrofotômetros integrados à impressora
  - SpectroProofer EPSON (ILS 20 e ILS 30) integrado em impressoras EPSON compatíveis
  - Espectrofotômetro Canon em impressoras Canon compatíveis (Canon imagePROGRAF iPF64x0/64x0s)
  - **Observação:**
    - O suporte para espectrofotômetros portáteis foi fornecido no Fiery XF v7.3.2
    - Para obter suporte no Fiery Verify, a Fiery Color Profiler Suite 5.4.1.02 precisa estar instalada

## Aperfeiçoamentos de produtividade

- Fluxo de trabalho de prioridade
  - Processamento de tarefas com prioridade no nível do fluxo de trabalho

## Problemas corrigidos

Correções relacionadas ao **Fiery XF server 7.3.3**

- Correções relacionadas ao Fiery XF server
  - Correção de um problema em que não era possível medir uma segunda cunha de mídia manualmente.
  - Correção de um problema em que não era possível usar um VCC ao determinar um perfil de mídia G7.

- Correção de um problema ao colocar em spool gráficos de linearização.
- Correção de um problema ao processar um PDF, incluindo o UserUnit.
- Correção de um problema com marcas de corte K-Cut imprimindo em um plano de fundo amarelo.
- Correção de um problema com o Fiery Verify medindo cores especiais em uma cunha dinâmica.
- Correção de um problema em que faltava aleatoriamente um texto.
- Correção de um problema ao criar uma cunha dinâmica.
- Correção de um problema no processamento de um PDF com o BleedBox.
- Correção de um erro com o Adobe PDF Print Engine ao fazer uma transformação de cores.
- Correção de um problema com arquivos 3cc ao mover uma tarefa de uma impressora para outra.
- Correções relacionadas ao driver da impressora:
  - Correção de um problema de conexão com a impressora HP DesignJet T7100.
  - Correção de um problema nos níveis de tinta relatados em uma impressora HP Latex 800W.
  - Correção do erro, "Dados da tarefa calculados a partir da versão mais antiga do XF. Calcule novamente a tarefa.", durante a impressão em uma impressora HP Latex 570.
  - Correção de um problema de impressão usando uma impressora HP DesignJet Z9+ Pro.
  - Correção de um problema na listagem de mídias de impressora baixadas com uma HP DesignJet Z9+ Pro e uma impressora HP Latex 800W.
  - Correção de um problema com EPLs duplicados usando uma impressora RGB HP PageWide XL 3920.
  - Correção de um problema de licença da impressora da série HP PageWide XL.
  - Correção de um problema ao espelhar em uma parte traseira de uma impressão usando uma impressora HP Latex 700/800W.
  - Correção de um problema ao selecionar a origem da mídia ao usar uma impressora HP DesignJet Z9+ Pro.
  - Correção de um problema ao imprimir marcas OPOS para um guilhotina SUMMA D60R em uma impressora Canon Océ Colorado 1640.
  - Correção de um problema ao Imprimir e Recortar em uma impressora da série Roland DG VersaUV LEC2.
  - Correção de um problema ao criar um perfil usando uma impressora Roland TrueVis VG2-640 cmkO.
  - Correção de um problema ao imprimir em uma impressora HP Indigo.
  - Correção de um problema ao usar o recurso de status da tarefa de impressão JDF em uma impressora HP Latex R2000.
  - Correção de um problema ao processar uma tarefa usando uma EPSON SC-P85x0D/DL com papel fotográfico brilhante.
  - Correção de um problema ao imprimir sem bordas no A0 usando uma impressora da série EPSON SC-P85x0.
  - Correção de um problema ao imprimir em uma impressora EPSON SC-T77x0.
  - Correção de um problema com a impressão unidirecional usando uma impressora EPSON SC-P85x0 ou uma impressora da série EPSON SC-T77x0.
  - Correção de um problema ao reconhecer o segundo rolo em uma impressora Canon imagePROGRAF PRO2100.

- Correção de um problema com a impressão em uma impressora Canon imagePROGRAF TZ-30000.
- Correção de um problema com a impressão sem bordas no formato de mídia definido pelo usuário com a impressora Canon imagePROGRAF GP.
- Correções relacionadas ao FAST DRIVE
  - Correção de um problema ao processar o ajuste de alimentação da mídia com driver de impressora do FAST DRIVE.
  - Correção de um problema com uma cor diferente na saída usando drivers de impressora do FAST DRIVE.
  - Correção de um problema ao não relatar o consumo de tinta corretamente.
- Correções relacionadas a encaixe:
  - Correção de um problema ao usar nomes de perfil de mídia com caracteres especiais em uma tarefa de encaixe.
- Correções relacionadas a corte:
  - Correção de um problema com tarefas de corte e UserUnit em PDF.
  - Correção de um problema ao gravar arquivos OptiScout OXF para encaixes.
- Correções relacionadas ao FAST RIP:
  - Correção de um problema no processamento de um PDF usando o dispositivo Adobe CPSI.
  - Correção de um problema no processamento de cores especiais definidas L\*a\*b\*.
  - Correção de um problema ao espelhar caminhos de corte.

## Disponibilidade

- A atualização do Fiery XF server 7.3.3 está disponível como uma atualização on-line por meio do Fiery Server Control para todas as configurações do Fiery proServer e Fiery XF versão 7.3.
- Ou a atualização do Fiery XF server 7.3.3 pode ser baixada da [Área de downloads da EFI](#).

## Notas adicionais

- As soluções Fiery proServer e Fiery XF são compostas de vários aplicativos de software. Um aplicativo do servidor (Fiery XF server), um aplicativo cliente (Fiery Command WorkStation), mais aplicativos de cor (Color Profiler Option e Color Verifier Option estão incluídos no Fiery Color Profiler Suite).
- A visão geral a seguir informa sobre as versões do Fiery XF server, Fiery Command WorkStation e Fiery Color Profiler Suite necessárias para obter suporte completo de recursos com o Fiery XF 7.3.3:

	<b>Fiery XF server</b>	<b>Fiery Command WorkStation Package</b>	<b>Fiery Color Profiler Suite</b>
<b>Fiery XF 7.3.3</b>	7.3.3	6.8.0.26 ou posterior	5.4.3 ou posterior

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 ( <a href="#">verifique a compatibilidade mais recente</a> ) macOS 12 ( <a href="#">verifique a compatibilidade mais recente</a> )	Microsoft Windows 10 (64 bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 ( <a href="#">verifique a compatibilidade mais recente</a> ) macOS 12 ( <a href="#">verifique a compatibilidade mais recente</a> )

- As versões mais recentes do Fiery Command WorkStation e do Fiery Color Profiler Suite estão disponíveis por meio do Fiery Software Manager ou do Centro de download em <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> na seção Software e ferramentas de aplicativos.

## Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e Programa de serviço avançado (ESP) da EFI

Os Contrato de suporte e manutenção de software (SMSA) e Programa de serviço avançado (ESP) do Fiery proServer e do Fiery XF fornecem um fluxo contínuo de recursos, melhorias, correções e os drivers de impressora mais recentes. O Fiery XF 7.3.3 está disponível sem custo adicional para todos os clientes com o software Fiery coberto por um desses contratos.

Para obter mais informações, entre em contato com o Fiery proServer ou o revendedor local do Fiery XF ou acesse <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

O Portfólio da EFI de soluções integradas aumenta a produtividade e melhora os resultados financeiros. Saiba mais em [www.efi.com](http://www.efi.com).