



客户发行说明

Fiery® proServer 和 Fiery XF, 版本 7.3.3

EFI™ 很高兴宣布推出 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.3.3。Fiery 软件的此次最新发布是 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3 的服务器更新，它将 Fiery XF server 从 7.3、7.3.1 或 7.3.2 更新至 7.3.3。

全新打印机驱动程序

- EFI
 - MCOrr 1300
 - VUTEk PaperPro (注: 从 v7.3.2 支持的 VUTEk 180b 改名而来)
 - VUTEk XT
- Agfa
 - Anapurna H1650i LED (Printer Option 群组 7)
- Durst
 - Alpha 190 (Printer Option 群组 7)
 - Alpha 330 (Printer Option 群组 7)
- EPSON
 - SureColor SC-B70X0 (Printer Option 群组 3)
 - SureColor SC-F2000 (Printer Option 群组 5)
 - SureColor SC-F2100 (Printer Option 群组 5)
 - SureColor SC-F3000 (Printer Option 群组 5)
 - SureColor SC-F9400 (Printer Option 群组 6)
- HP
 - DesignJet XL 3600 (Printer Option 群组 5)
- Fujifilm
 - Acuity Prime (Printer Option 群组 7)



- JHF
 - Leopard M3300 (Printer Option 群组 7)
 - Kyocera 系列 (Printer Option 群组 7)
 - R3700Pro (Printer Option 群组 7)
 - R7000Pro (Printer Option 群组 7)
 - T3700 (Printer Option 群组 7)
 - T3700Pro (Printer Option 群组 7)
 - VISTA V398 (Printer Option 群组 7)
- Kornit
 - Presto (Printer Option 群组 7)
- 力字 (Liyu)
 - KC Ricoh Gen6 (Printer Option 群组 7)
 - LY DS KY PCIE (Printer Option 群组 7)
 - LY DS RB BYHX (Printer Option 群组 7)
 - LY FS KY PCIE (Printer Option 群组 7)
 - LY FS NB PCIE (Printer Option 群组 7)
 - LY KC RB (Printer Option 群组 7)
 - Platinum KC UV (Printer Option 群组 7)
 - Platinum KC Ricoh Gen5 (Printer Option 群组 7)
 - Platinum PCT (Printer Option 群组 7)
 - Platinum PCT LED (Printer Option 群组 7)
- Mimaki
 - CJV300 Plus (Printer Option 群组 5)
 - JFX200-2513 EX (Printer Option 群组 7)
 - JV100-160 (Printer Option 群组 5)
 - SWJ-320EA (Printer Option 群组 5)
 - TS55-1800 (Printer Option 群组 5)
 - Tiger-1800B (Printer Option 群组 7)
 - Tiger-1800B MkII (Printer Option 群组 7)
 - TS100-1600 (Printer Option 群组 5)
 - Tx300P-1800 MkII (Printer Option 群组 5)
 - Tx500-1800B (Printer Option 群组 5)
 - Tx500P-3200DS (Printer Option 群组 5)
 - UJV100-160 (Printer Option 群组 5)

- UJF-7151 plus (Printer Option 群组 5)
- UJF-7151 plus II (Printer Option 群组 5)
- Mutoh
 - DrafStation RJ-901X (Printer Option 群组 3)
 - ValueJet 626UF (Printer Option 群组 5)
 - ValueJet 1638UH (Printer Option 群组 5)
 - ValueJet 1638UR (Printer Option 群组 5)
 - XpertJet 661UF (Printer Option 群组 5)
 - XpertJet 1642WR (Printer Option 群组 5)
- Roland DG
 - TrueVIS SG3-300 (Printer Option 群组 4)
 - TrueVIS SG3-540 (Printer Option 群组 4)
 - TrueVIS VF2-640 (Printer Option 群组 5)
 - TrueVIS VG3-640 (Printer Option 群组 6)
 - TrueVIS VG3-540 (Printer Option 群组 6)
- WEIHANG
 - WH-2513 (Printer Option 群组 7)
- 可应要求额外支持 850 多种打印机 (联系 FieryDisplayGraphicsSales@efi.com)，支持的打印机品牌总数达到 266 个，型号超过 2,200 个。

更新的打印机驱动程序

- EFI
 - Pro 30h
 - 新增的墨水和纸张使用量支持
 - VUTEk 32h [FAST DRIVE] / VUTEk h3/h3 X4/h5/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - 添加了“TransForm-TF”墨水支持
 - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - 在设备功能中增加了平滑级别支持，以支持与上游 MIS 或工作流程解决方案进行 JDF 通信
 - 新增了多种打印模式
 - 4C-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-Coat_F-Matte-Q
 - W-Coat_F-Gloss-Q
 - W-Coat_F-Matte-Q

- White-Under-Coat_F-Matte-Q
- White-Under-Coat_F-Gloss-Q
- Canon
 - imagePROGRAF GP 系列 (200/300/520/540/2000/4000/5200/5300)
 - 新增颜色模式: CMYK-fp (支持荧光粉红色作为处理色)
- EPSON
 - SureColor SC-P-75X0/95X0
 - 新增了可调整墨水密度的选项
- Roland DG
 - VersaUV LEC2-330/-640
 - 新增颜色模式: CMYKR 和 CMYKOR

支持全新行业标准

- 打印机内嵌分光光度计支持 ISO 12647-8:2021 检验打印
 - 支持 EPSON 打印机内嵌 EPSON Spectroproofer (ILS 20 和 ILS 30)
 - 支持 Canon 打印机内嵌 Canon 分光光度计 (Canon imagePROGRAF iPF64x0/64x0s)
 - **注:**
 - Fiery XF v7.3.2 中提供对手持分光光度计的支持
 - 如需支持 Fiery Verify, 需安装 Fiery Color Profiler Suite v5.4.1.02 或更高版本。

提高生产率

- 优先级工作流程
 - 基于工作流程优先级别的作业处理

已修复的问题

Fiery XF server 7.3.3 相关的修复

- 与 Fiery XF server 相关的修复:
 - 修复了无法手动测量第二个 Media Wedge 的问题。
 - 修复了在创建 G7 纸张特性档时不使用 VCC 的问题。
 - 修复了假脱机处理线性化图表时出现的问题。

- 修复了处理 PDF（包括 UserUnit）时出现的问题。
- 修复了 K-Cut 剪切标记打印黄色背景的问题。
- 修复了 Fiery Verify 在 Dynamic Wedge 中测量专色的问题。
- 修复了文本随机缺失的问题。
- 修复了创建 Dynamic Wedge 的问题。
- 修复了处理带出血框的 PDF 时发生的问题。
- 修复了使用 Adobe PDF Print Engine 进行颜色转换时的错误。
- 修复了将作业从一个打印机移至另一个打印机时 3cc 文件的问题。
- 与打印机驱动程序相关的修复：
 - 修复了 HP DesignJet T7100 打印机的连接问题。
 - 修复了 HP Latex 800W 打印机报告的墨水量问题。
 - 修复了在 HP Latex 570 打印机上打印时，发生“作业数据计算自旧版本 XF，请重新计算作业。”的错误。
 - 修复了使用 HP DesignJet Z9+ Pro 打印机时出现的打印问题。
 - 修复了使用 HP DesignJet Z9+ Pro 和 HP Latex 800W 打印机列出所下载打印机纸张时出现的问题。
 - 修复了使用 HP PageWide XL 3920 RGB 打印机拷贝 EPL 的问题。
 - 修复了 HP PageWide XL 系列打印机的许可证问题。
 - 修复了使用 HP Latex 700/800W 系列打印机背面镜像打印时出现的问题。
 - 修复了使用 HP DesignJet Z9+ Pro 打印机选择纸张来源时出现的问题。
 - 修复了在 Canon Océ Colorado 1640 打印机上打印 SUMMA D60R Canon 裁切机的 OPOS 标记时出现的问题。
 - 修复了 Roland DG VersaUV LEC2 系列打印机上的 Print & Cut 问题。
 - 修复了使用 Roland TrueVis VG2-640 cmk0 打印机创建特性档时出现的问题。
 - 修复了在 HP Indigo 打印机上打印时出现的问题。
 - 修复了在 HP Latex R2000 打印机上使用 JDF 打印作业状态功能时出现的问题。
 - 修复了在装载照片光面纸的 EPSON SC-P85x0D/DL 上处理作业时出现的问题。
 - 修复了使用 EPSON SC-P85x0 系列打印机在 A0 纸上无边框打印时出现的问题。
 - 修复了在 EPSON SC-T77x0 系列打印机上打印时出现的问题。
 - 修复了使用 EPSON SC-P85x0 系列或 EPSON SC-T77x0 系列打印机进行单向和双向打印时出现的问题。
 - 修复了在 Canon imagePROGRAF PRO2100 打印机上识别第二个卷材的问题。
 - 修复了使用 Canon imagePROGRAF TZ-30000 打印机打印时出现的问题。
 - 修复了使用 Canon imagePROGRAF GP 系列打印机在用户定义的纸张格式上进行无边框打印时出现的问题。

- 与 FAST DRIVE 相关的修复：
 - 修复了使用 FAST DRIVE 打印机驱动程序时处理送纸调整的问题。
 - 修复了使用 FAST DRIVE 打印机驱动程序时打印输出中出现不同颜色的问题。
 - 修复了错误报告墨水使用量的问题。
- 拼版相关的修复：
 - 修复了在拼版作业中使用具有特殊字符的纸张特性档名称时出现的问题。
- 裁切相关的修复：
 - 修复了与 PDF 裁切作业和 UserUnit 有关的问题。
 - 修复了为拼版编写 OptiScout OXF 文件时出现的问题。
- 与 FAST RIP 相关的修复：
 - 修复了使用 Adobe CPSI 引擎处理 PDF 时出现的问题。
 - 修复了处理 L*a*b* 定义专色时出现的问题。
 - 修复了与镜像裁切路径有关的问题。

可用性

- Fiery XF server 7.3.3 更新可通过 Fiery Server Control 以在线更新的形式获得，以获取 Fiery proServer 和 Fiery XF 7.3 版本的所有配置。
- 也可以从 [EFI 下载区域](#) 下载 Fiery XF server 7.3.3 更新。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation)，以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括的 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)。
- 以下概览将让您了解完全支持 Fiery XF 7.3.3 功能所需的 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本：

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.3	7.3.3	6.8.0.26 或更高版本	5.4.3 或更高版本

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
支持的操作系统	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64 位) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (检查最新兼容性) macOS 12 (检查最新兼容性)	Microsoft Windows 10 (64 位) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14、10.15 macOS 11 (检查最新兼容性) macOS 12 (检查最新兼容性)

- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或在下载中心 (<https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center>) 的应用程序软件和工具部分中获得。

软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.3.3。

有关更多信息，请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息，请访问 www.efi.com。